



ASTRO VISTORIAS INDIANÓPOLIS

CNPJ: 63.280.324/0001-40
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS MARACATINS, 1366
TELEFONE: (11) 97273-1366
DATA VISTORIA: 17/09/2026 13:45:41

Número da Vistoria



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

MF MOTORS PREMIUM INTERMEDIACAO E COMERCIO DE VEIC

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	VW	VW/VIRTUS AB
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2025	0	PRETA			49458
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a ASTRO VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA




DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA DIREITA 90°




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO




HODÔMETRO KM






COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA COM 94



COLUNA CENTRAL ESQUERDA COM 81



COLUNA SUPERIOR ESQUERDA COM 79






COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM 92



LATERAL ESQUERDA




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO






CARROCERIA



LACRE DA PLACA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA ESQUERDA 90°





CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COLUNA TRASEIRA DIREITA







COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA COM 90



COLUNA CENTRAL DIREITA COM 98






COLUNA SUPERIOR DIREITA COM 87




COLUNA TRASEIRA DIREITA COM 106



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



GRAVACAO PARA BRISA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO







TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




ETIQUETA VIS MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR






ETIQUETA DO CHASSI



MOTOR



CAPÔ DIANTEIRO COM 128



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO COM 153



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA COM 137



PORTA TRASEIRA ESQUERDA COM 135





FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA COM 134



TAMPA TRASEIRA COM 141



FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA COM 145



PORTA TRASEIRA DIREITA COM 128




Vistoriador



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente



Número da Vistoria =



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente