

CONFORME

14/09/2026 09:40:39

DADOS DO VEÍCULO



Nº VISTORIA:

Nº CHASSI:

Nº MOTOR:

PLACA:

MARCA:

MODELO:

M.BENZ

I/M.BENZ CLA250 4M

KILOMETRAGEM:

39964

COR:

PRATA

COMBUSTÍVEL:

GASOLINA

ANO FABRICAÇÃO:

2016

ANO MODELO:

2017

SITUAÇÃO CHASSI:

SITUAÇÃO GERAL



CONFORME: 22 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS



NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO



CRLV



PLACA



MOTOR



CHASSI



KM



VIDROS



CINTOS

ESTRUTURA



PARTE DIANTEIRA



PARTE TRASEIRA



LADO ESQUERDO



LADO DIREITO



TETO



ASSOALHO



PINTURA ESTRUTURAL



PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO



RESTRIÇÕES



HISTÓRICO DE LEILÃO



RECAL



ROUBO E FURTO



IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO



ACIDENTES



OUTROS

Observações:

powered by

MEGA LAUDO



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE



VIDRO





DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



HODÔMETRO



QRCODE



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA_ESTEPE



ETIQUETA_VIS_MOTOR



ETIQUETA_VIS_COLUNA





DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



COL_DIANTEIRA_DIREITA



COL_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



**DADOS CLIENTE**

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO**LEGENDAS**

CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV



01-ORIGINAL -A-

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENA DIRETA.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.



Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO ESQUERDO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO DIREITO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

TETO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

ASSOALHO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA ESTRUTURAL

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRICÇÕES

✓ 01-SEM RESTRICÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

✓ 01-SEM DEBITOS -A-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

powered by


MEGA LAUDO



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente

powered by

MEGA LAUDO