



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA/ELETRICO	M.BENZ	MERCEDES BENZ
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2026		PRETA			8968
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	524 Vidro não original
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	534 Vidro não original
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	554 Vidro não original
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	574 Vidro não original
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	584 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

veiculo blindado

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LACRE DA PLACA





APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO






APROVADO



GRAVACAO PARA BRISA

VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO


VIDRO DIANTEIRO DIREITO






APROVADO

ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CHASSI




ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA






COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO





APROVADO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CARROCERIA




PAINEL DIANTEIRO



CHASSI



MOTOR





APROVADO

DOC. DO VEÍCULO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 101 MÍCRONS



COLUNA CENTRAL ESQUERDA 101 MÍCRONS



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA 111 MÍCRONS



COLUNA DIANTEIRA DIREITA 104 M



COLUNA CENTRAL DIREITA 106 M





COLUNA TRASEIRA DIREITA 108 MICRONS





Número da Vistoria -



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

