



UNIDADE: Vistori Vistoria Veicular

Solicitante [REDACTED]

CPF/CNPJ [REDACTED]

Marca/Modelo: JEEP/COMMANDER/ OVR TD

AnoFab/AnoMod: 2024/2025

Combustível: DIESEL

Cor: PRETA

RENAVAM [REDACTED]

Chassi (BIN) [REDACTED]

Motor (BIN) [REDACTED]

Placa [REDACTED]



APROVADO

CRLV/CRV:

Chas [REDACTED]

Moto [REDACTED]

Câmbio:

Nº do Lacre/QR code:

Hodômetro: 33004



IDENTIFICAÇÃO

✓ **APROVADO**

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

✓ **APROVADO**

ANÁLISE EXTERNA

✓ **APROVADO**

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

✓ **APROVADO**

ORIGINALIDADE DA PINTURA

✓ **APROVADO**

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

✓ **APROVADO**



IDENTIFICAÇÃO

✓ Numeração do chassi	✓ Numeração do Motor	✓ Cadastro na bin do motor
✓ Originalidade do motor	✓ Placas	✓ Etiqueta Coluna
✓ Etiqueta motor		✓ Etiqueta piso

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

✓ Para brisa	✓ Vidro Porta diant. Esquerda	✓ Vidro Porta traseira Esquerda
✓ Traseiro	✓ Vidro Porta traseira Direita	✓ Vidro Porta dianteira Direita

ANÁLISE EXTERNA

✓ Estrutura

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

✓ Pneus	✓ Luz de freio	✓ Luz de posição
✓ Luz de ré	✓ Setas	✓ Faróis
✓ Luz da placa	✓ Pisca alerta	✓ Limpador do para brisa
✓ Escapamento	✓ Cintos de segurança	✓ Suspensão
✓ Macaco/Chave de roda	✓ Encosto de cabeça	✓ Para sol interno - condutor
✓ Pneus / Estepe		✓ Freio de mão

ORIGINALIDADE DA PINTURA

✓ Capô	✓ Para lama dianteiro esquerdo	✓ Para lama dianteiro direito
✓ Coluna diant. Esquerda	✓ Coluna diant. Direita	✓ Teto
✓ Porta dianteira esquerda	✓ Porta dianteira direita	✓ Porta traseira esquerda
✓ Porta traseira direita	✓ Coluna traseira esquerda	✓ Coluna traseira direita
✓ Folha lateral traseira esquerda	✓ Folha lateral traseira direita	✓ Porta Malas

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

✓ Registro ou histórico de leilão / Salvado / Sinistro / Roubo / Furto
--

FOTOS



Dianteira 45°



Traseira 45°



CRV/CRLV




Lacre /QR code




Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Hodômetro



Placa Traseira



Eta Coluna



Eta/VIS do compartimento do motor



Gravação do VIS no vidro





IDENTIFICAÇÃO

Numeração do chassi

- ✓ Analisado sem características aparentes de adulteração / confere com a BIN

Numeração do Motor

- ✓ Analisado sem características aparentes de adulteração

Cadastro na bin do motor

- ✓ Confere com a bin

Originalidade do motor

- ✓ Confere com o padrão do fabricante

Placas

- ✓ Bom estado

Etiqueta Coluna

- ✓ Original

Etiqueta motor

- ✓ Original

Etiqueta piso

- ✓ Original

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

Para brisa

- ✓ Original

Vidro Porta diant. Esquerda

- ✓ Original

Vidro Porta traseira Esquerda

- ✓ Original

Traseiro

- ✓ Original

Vidro Porta traseira Direita

- ✓ Original

Vidro Porta dianteira Direita

- ✓ Original

ANÁLISE EXTERNA

Estrutura

- ✓ O veículo analisado não apresentava cortes aparentes. Sem vestígios aparentes de colisão

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

Registro ou histórico de leilão / Salvado / Sinistro / Roubo / Furto

- ✓ Nada consta conforme a pesquisa em anexo




EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ✓ Pneus - Bom | ✓ Luz de freio - Operante |
| ✓ Luz de posição - Operante | ✓ Luz de ré - Operante |
| ✓ Setas - Operante | ✓ Faróis - Operante |
| ✓ Luz da placa - Operante | ✓ Pisca alerta - Operante |
| ✓ Limpador do para brisa - Operante | ✓ Escapamento - Operante |
| ✓ Cintos de segurança - Operante | ✓ Suspensão - Operante |
| ✓ Macaco/Chave de roda - Operante | ✓ Encosto de cabeça - Operante |
| ✓ Para sol interno - condutor - Operante | ✓ Pneus / Estepe - Operante |
| ✓ Freio de mão - Operante | |

ORIGINALIDADE DA PINTURA

- ✓ **1 - Capô** - Pintura Original
- ✓ **2 - Para lama dianteiro esquerdo** - Pintura Original
- ✓ **3 - Para lama dianteiro direito** - Pintura Original
- ✓ **4 - Coluna diant. Esquerda** - Pintura Original
- ✓ **5 - Coluna diant. Direita** - Pintura Original
- ✓ **6 - Teto** - Pintura Original
- ✓ **7 - Porta dianteira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **8 - Porta dianteira direita** - Pintura Original
- ✓ **9 - Porta traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **10 - Porta traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **11 - Coluna traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **12 - Coluna traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **13 - Folha lateral traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **14 - Folha lateral traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **15 - Porta Malas** - Pintura Original





OBSERVAÇÕES



IMPORTANTE

A presente vistoria veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a empresa não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (partes estruturais).

Não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa constar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Esta vistoria de procedência veicular é baseada na verificação do veículo, observando se existem e/ou existiram abalo(s) em sua estrutura.

