



Número da Vistoria



EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA/ELETRICO	BMW	I/BMW X5 XDRIVE45E
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2022		BRANCA			59282
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	 ATENÇÃO	VEÍCULO BLINDADO
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM VESTIGIO DE REPINTURA COM MASSA, POREM NÃO APRESENTA MARCAS DE CORTE OU SOLDA

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°





CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





COLUNA CENTRAL ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






ETIQUETA VIS MOTOR

CHASSI





MOTOR

GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA VIS COLUNA

ETIQUETA DO CINTO





CARROCERIA




LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



REPINTURA



REPINTURA





REPINTURA

PPF



PPF

PPF



PPF

PPF





PPF



PPF



PPF



PPF



PPF




PONTOS DE SOLDA OK





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

