

## SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| NO. LAUDO:            | [REDACTED]       |
| DATA DE VISTORIA:     | 24/09/2026 12:43 |
| UNIDADE:              | [REDACTED]       |
| PRESTADOR DE SERVIÇO: | [REDACTED]       |
| CNPJ:                 | [REDACTED]       |
| CLIENTE CONTRATANTE:  | [REDACTED]       |

## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| MARCA:          | AUDI              |
| MODELO:         | AUDI RS6 AV 560CV |
| COR:            | BRANCA            |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2016              |
| ANO MODELO:     | 2016              |
| PLACA:          | [REDACTED]        |
| RENAVAM:        | [REDACTED]        |
| KM:             | 43712             |
| COMBUSTÍVEL:    | GASOLINA          |

## RESUMO DE STATUS

|                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OK</b> CHASSI .                     | ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.                                             |
| <b>OK</b> MOTOR .                      | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.                                                                            |
| <b>OK</b> CÂMBIO .                     | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.                                                |
| <b>OK</b> ETA'S                        | ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.                                             |
| <b>OK</b> PLACAS                       | VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.                                                                |
| <b>OK</b> VIDROS                       | ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.                                                            |
| <b>OK</b> ESTRUTURA VEICULAR           | ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS. |
| <b>OK</b> HIST. VEICULAR (CONF. PESQU: | O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.                 |
| <b>OK</b> DOCUMENTAÇÃO                 | VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.                                             |

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

**CHASSI** 

NO. CHASSI NA BIN:  
NO. CHASSI NO VEÍCULO:  
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

**• GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :  
CHAPA SUPORTE :

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE  
REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR** 

NO. MOTOR NA BIN:  
NO. MOTOR NO VEÍCULO:  
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

**• NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

**CÂMBIO** 

NO. CÂMBIO NA BIN:  
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN  
NÃO INFORMADO

**• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

**ETA'S** **• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :  
ETA BATENTE DA PORTA :  
ETA ASSOALHO :  
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
NÃO OBRIGATÓRIO  
PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS** **• PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**• PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**VIDROS** **• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :  
PORTA DIANTE. ESQ. :  
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :  
VIGIA TRASEIRO. :  
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE, DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

## ESTRUTURA VEICULAR

### • ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| LONGARINA DIANTEI. ESQ. :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA DIANTEI. DIR. :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :           | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :           | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL CORTA FOGO . :                          | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE: | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX (PARAFUSADO) . :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :      | NÃO APLICADO          |
| PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :                  | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :                  | SEM AVARIAS APARENTES |

### • ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| LONGARINA TRASEI. ESQ. :                     | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA TRASEI. DIR. :                     | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :                 | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :                 | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRASEIRO . :                          | SEM AVARIAS APARENTES |
| CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . : | NÃO APLICADO          |
| PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):  | NÃO APLICADO          |

### • ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR DIREITA . :   | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR ESQUERDA . :  | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (A) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (B) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (C) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (A) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (B) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (C) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |

### • ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :                 | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):     | SEM AVARIAS APARENTES                |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :                  | NÃO APLICADO                         |
| ESTRUTURA DO TETO . :                                | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO . :                                    | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |

## HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):

### • HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## DOCUMENTAÇÃO

### • CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### • VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

## FOTOS

Frente



Traseira




Placa




KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



Eu, STEEL CAR IMPORTS, declaro ter recebido do prestador de serviço: SCS 02 - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA inscrita no CNPJ: 62.886.886/0001-70 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**Endereço: AV GOIÁS - BARCELONA - TEL: (11) 2786-5518**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 24/09/2026 12:43:20, conforme horário oficial de Brasília, por SCS 02 - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: [Redacted]  
Conferido por: [Redacted]

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Página 6 de 6