



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	TOYOTA	TOYOTA CCROSS XRE 20
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2023	0	CINZA			5459
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	524 Vidro não original
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	534 Vidro não original
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	554 Vidro não original
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	574 Vidro não original
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	584 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	⚠ ATENÇÃO	603 Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




OBSERVAÇÃO:

veículo blindado.

caixa de roda traseira esquerda e direita com perfurações devido a blindagem.

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO





APROVADO

VIDRO TRASEIRO




VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



CARROCERIA



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS





LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO





PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ASSOALHO DO PORTA-MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA COM PERFURAÇÕES



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA COM PERFURAÇÃO





CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




HODÔMETRO KM

ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA





COLUNA CENTRAL ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA COM 73



COLUNA CENTRAL ESQUERDA COM 76

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM 86



TAMPA TRASEIRA COM 113

FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA COM 112





PORTA TRASEIRA ESQUERDA COM 108



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA COM 107



FOLHA DE TETO COM 96



LATERAL DIANTEIRO ESQUERDA COM 109



CAPÔ COM 105



LATERAL DIANTEIRA DIREITA COM 113





PORTA DIANTEIRA DIREITA COM 113



PORTA TRASEIRA DIREITA COM 122



FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA COM 111



COLUNA TRASEIRA DIREITA COM 92



COLUNA CENTRAL DIREITA COM 69



COLUNA DIANTEIRA DIREITA COM 72





COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



CAIXA DE AR LADO DIREITO






ASSOALHO CENTRAL DIREITO



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]

[REDACTED]



Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

