

Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	NÃO IDENTIFICADO	NI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2023		CINZA			45352
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CENTRAL VISTORIA BARUERI LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

Número da Vistoria



APROVADO

LACRE DA PLACA



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO




DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



Número da Vistoria - [REDACTED]



APROVADO


HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



Número da Vistoria



APROVADO

CAIXA DE ESTEPE



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CHASSI



COLUNA CENTRAL DIREITA




Número da Vistoria



APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




Número da Vistoria



APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DO CHASSI




MOTOR



GRAVACAO PARA BRISA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



Número da Vistoria :



APROVADO

TORRE AMORTECEDOR DIREITO




Vistoriador

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador


Auxiliar Conferente

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente