

VISTORIA VEICULAR

Nome Fantasia: CAPITAL VISTORIA - SACO GRANDE

CPF/CNPJ: 47.639.443/0001-90

Endereço: Rodovia José Carlos Daux, 4339 - Saco Grande, Florianópolis - SC

Data da Realização da Vistoria: 18/03/2026 14:33

Telefone: (48) 3024-6116

Local da vistoria: Florianópolis / Santa Catarina

CONFORME COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO



Placa
[REDACTED]

Fabricante
HONDA

Ano de fabricação
2022

Quilometragem
52.916

UF veículo
SC

Modelo
HONDA/CITY HATCH EXL

Ano do modelo
2023

Renavam
[REDACTED]

Chassi
[REDACTED]

Cor
Branca

Combustível
Alcool / Gasolina

Motor
[REDACTED]



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO


NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO

PROPRIETÁRIO



[Documento](#)

VISTORIA

Vistoria
CAUTELAR - VISTORIA VEICULAR

ID

[REDACTED]

Data

18/03/2026

Hora
14:33

Unidade

[REDACTED]

Cliente

PARTICULAR

Analista

Vistoriador

[REDACTED]

Local da vistoria

Florianópolis / Santa Catarina

ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Lateral traseira direita

✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Estrutura teto

✓ OK



Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK



Coluna dianteira lado direito

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito
Amassado

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Lateral traseira esquerda
Reparado

Painel traseiro

✓ OK



Coluna central lado direito



Coluna traseira lado direito



Caixa de ar lado direito



Coluna dianteira lado esquerdo



Coluna central lado esquerdo



Coluna traseira lado esquerdo



Caixa de ar lado esquerdo



Longarina esquerda traseira



Longarina traseira direita



Painel traseiro



Teto estrutura



Assoalho Porta Malas



Hodômetro



Compartimento do motor



Frete 45° lado direito



Frete 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✔ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✔ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✔

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✔

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✔

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✔

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✔

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✔



Gravação Vidro (qualquer vidro)




Gravação vidro traseiro

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✔ OK




Número do motor

Número do chassi

✔ OK



Placa traseira



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo
HONDA/CITY HATCH EXL

Chassi

Placa

UF veículo
SC

Fabricante
HONDA

Combustível
Alcool / Gasolina

Ano de fabricação
2022

Ano do modelo
2023

Cor
Branca

Motor

Quilometragem
52.916

Renavam



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

CONFORME COM APONTAMENTO

FAROL ALTO EM LED
FAROL DE MILHA EM LED

FOLHA LATERAL LADO ESQUERDO REPARADA
CAIXA DE AR LADO DIREITO AMASSADA

Observação

A avaliação será realizada nos estritos limites da contratação efetivada, que terá por objeto, à escolha do(a) contratante, um ou mais dos itens a seguir relacionados: a) identificação; b) estrutural; c) análise de pintura; d) outros.

Não integram o objeto desta avaliação os seguintes itens: a) estética; b) interiores (ex: forrações e acabamentos); c) riscos; d) pequenos danos; e) parte elétrica e eletrônica; f) mecânica; g) airbag; h) quilometragem; i) numero de eixo, de carroceria e de câmbio.

A avaliação é realizada por vistoriador devidamente capacitado e com expertise para realização das avaliações necessárias em conformidade com o escopo contratado, sem que seja realizada qualquer remoção de componentes/peças e sem manuseio do veículo.

A presente avaliação possui abordagem e objeto distintos das técnicas de perícia, não se prestando como substituta ou como contraponto de perícia oficial (perícia criminal e etc.) e de laudo oficial, expedido pelos órgãos competentes ou por seus autorizados.

As informações consignadas neste laudo atestam as condições do veículo no momento da realização de sua avaliação, não se responsabilizando a empresa CAPITAL VISTORIA por qualquer alteração promovida no veículo após a vistoria.

As informações vinculadas ao veículo (alienação fiduciária, restrição judicial, administrativa, furto, roubo, abaloamento e etc.) constantes em bancos de dados públicos ou privados não são manipuladas pela CAPITAL VISTORIA, sendo apenas replicadas no laudo de vistoria cautelar ou em documento anexo, na forma obtida em consultas aos sistemas dos detentores dos bancos de dados respectivos. Não há nenhuma responsabilidade da CAPITAL VISTORIA quanto a inclusão, alteração ou exclusão dessas informações nos bancos de dados públicos ou privados.

A presente avaliação não garante a obtenção de financiamento bancário ou a contratação de seguro do veículo caso seja realizada com esse intuito, tendo em vista que as instituições financeiras e as companhias seguradoras utilizam bancos de dados, critérios e métodos próprios para o aceite respectivo.

A análise de pintura tem como característica a medição de sua espessura por medidores digitais, calibrados e aferidos, uma peça substituída e tendo sua pintura semelhantes ao padrões do fabricante, tendem a não serem apontados nesta análise.

FOTOS ADICIONAIS



RESUMO

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
HONDA / CITY HATCH EXL
EMPLACAMENTO:
ITAPEMA - SC

FABRICAÇÃO / MODELO:
2022 / 2023
COR:
BRANCA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:

USUÁRIO:

DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:

Mar 18, 2026 2:28:34 PM

SOLICITADO POR:

CAPITAL VISTORIA - SACO
GRANDE

CÓDIGO DA CONSULTA:

TOKEN DA CONSULTA:



ITENS APROVADOS

BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA		CHASSI	
NÚMERO DE MOTOR		NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	126	CILINDRADAS	1498
RENAVAM		DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	01/03/2023
MUNICÍPIO/UF	ITAPEMA / SC	CPF/CNPJ FATURADO	

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	HONDA/CITY HATCH EXL	ANO DE FABRICAÇÃO	2022
ANO DO MODELO	2023	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOL
COR	BRANCA	Espécie	PASSAGEIRO
NÚMERO DE PASSAGEIROS	5		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	NÃO INFORMADO
PESO BRUTO TOTAL	161	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	161
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

✓	HISTÓRICO ROUBO E FURTO
	NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓	INDÍCIO SINISTRO
	NADA CONSTA
	Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

✓	PARECER TÉCNICO
	NADA CONSTA
	
	Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.

	HISTÓRICO VENDA
	NADA CONSTA

✓	VEÍCULOS OFERTADOS A LEILÃO
	NADA CONSTA

✓	LEILÃO COMPLEMENTAR
	NADA CONSTA

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.