

Modelo do veículo: MMC/ASX 2.0 CVT

Nº do laudo: [REDACTED]

GB Cautelar - Automóvel




Placa: [REDACTED]



GB Cautelar - Automóvel



Placa:



Cor:

Branca

Ano de fabricação:

2013

Data da vistoria:

08/09/2026

UF:
SP

Capacidade:

Ano do modelo:

2014

Fabricante:

MITSUBISHI

Modelo:
MMC/ASX 2.0 CVT

Combustível:
Gasolina

Km:
141475

Renavam:

Câmbio:

Motor:

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

São Paulo

Dados do solicitante:

Dados do proprietário:

Conclusão gráfica




Estrutura (26
itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente




Traseira



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Painel corta-fogo	● OK	2 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira direita	● OK	4 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira direita	● OK	6 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Direita	● OK	8 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Coluna central direita	● OK	10 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel frontal superior	● Ok	12 - Painel traseiro	● OK
13 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK	14 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok	16 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK	18 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Coluna Traseira Esquerda	● OK	20 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK	22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK	24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Direito	● 408 - OK	26 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)

- **Motor.** Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.
 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro não original.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONCLUSÃO

Conclusão Final

APROVADO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

HODÔMETRO

HODÔMETRO



Registro do hodômetro fotografado.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Nesta data realizamos diversas pesquisas, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados. Contudo, não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa que integra este laudo. IMPORTANTE: Nós e nossos parceiros, por mais esforço que façam para obter informações sobre o veículo, não se responsabilizam pelos resultados das pesquisas por elas realizadas e/ou a pedido do cliente, pois se tratam de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade indeterminada de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados.

Fotos



Fotos




Fotos



Fotos



Fotos



assinatura

—



CERTIFICADO

GB CAUTELAR - AUTOMÓVEL

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de GB Cautelar - Automóvel, emitido pela Fausto Tonetti.


Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 08/09/2026 | N° da vistoria:

Marca/modelo: MITSUBISHI/MMC/ASX 2.0

Razão Social: Fausto Tonetti

Endereço: Estrada da servidão, 260 - Jardim Vila Rica, São Paulo, SP



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.

