

MODELO DO VEÍCULO: PORSCHE PANAMERA 4EHST



VISTORIA
CERTICAR



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS

NO. LAUDO:	
DATA DE VISTORIA:	23/06/2026 18:44
UNIDADE:	SC - FLORIANOPOLIS
PRESTADOR DE SERVIÇO:	
CNPJ:	
CLIENTE CONTRATANTE:	

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

MARCA:	PORSCHE
MODELO:	PORSCHE PANAMERA 4EHST
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2023
ANO MODELO:	2023
PLACA:	
RENAVAM:	
KM:	12408
COMBUSTÍVEL:	GASOLINAELETRICO

RESUMO DE STATUS

OK TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS	S TESTE BÁSICO E PRESENÇA DE DETERMINADOS ITENS E ACESSÓRIOS.
OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.
OK PINTURA	ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.

TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS
• TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. :	FUNCIONAL
PAINEL DE INSTRUMENTOS LIGADO (FOTO). :	FUNCIONAL
CENTRAL MULT/RÁDIO. :	FUNCIONAL
VOLANTE. :	INTEIRO
PAINEL LADO DIREITO. :	INTEIRO
AR CONDICIONADO. :	FUNCIONAL
ABERTURA DO TETO SOLAR. :	FUNCIONAL
MECANISMO DE ABERT. E FECHAM. DOS VIDROS ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL
RETROVISORES ELÉTRICOS. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO.. :	FUNCIONAL
POSSUI MANUAL DO VEÍCULO NO ATO DA VISTORIA. :	SIM
FOI APRESENTADA CHAVE RESERVA NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
CHAVE DE RODA/MACACO. :	NÃO POSSUI
TRIANGULO. :	NÃO POSSUI
ANTENA. :	NÃO POSSUI
TAPETES. :	POSSUI
CAPOTA (VEÍCULOS COM CAÇAMBA). :	NÃO POSSUI
PROTETOR DE CAÇAMBA. :	NÃO POSSUI

CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:	
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR

NO. MOTOR NA BIN:	
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
--	--

CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN:	N/C
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)	
--	--

ETA'S
• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
-------------	--

ETA BATENTE DA PORTA :

ETA ASSOALHO :

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS
• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS
• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :

PORTA DIANTE. ESQ. :

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

VIGIA TRASEIRO. :

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

NÃO APLICADO

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

PAINEL CORTA FOGO. :

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:

CRASHBOX (PARAFUSADO) . :

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

NÃO APLICADO

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

LONGARINA TRASEI. DIR. :

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

PAINEL TRASEIRO . :

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

NÃO APLICADO

NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :

CAIXA DE AR DIREITA . :

CAIXA DE AR ESQUERDA . :

COLUNA ESQ. (A) . :

COLUNA ESQ. (B) . :

COLUNA ESQ. (C) . :

COLUNA DIR. (A) . :

COLUNA DIR. (B) . :

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

NÃO APLICADO

SEM AVARIAS APARENTES

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (C) . :

NÃO APLICADO

• **ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):

SEM AVARIAS APARENTES

ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): • **HISTÓRICO VEICULAR**



NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO • **CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

PINTURA

• VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS SÃO TESTES BÁSICOS E ÚNICOS REALIZADOS APENAS NOS ITENS DESCRITOS QUANDO POSSÍVEL. OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DESTES ITENS. PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SUGERIMOS SUBMETTER O VEÍCULO PARA ANÁLISE DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA;
- A ANÁLISE DE PINTURA INFORMA AS CONDIÇÕES DA MESMA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DA VISTORIA. PEÇAS NÃO INFORMADAS NA VISTORIA NÃO SÃO ANALISADAS. A ANÁLISE DA PINTURA NÃO AFERE SUA ORIGINALIDADE, MAS INDICA AS CONDIÇÕES DA MESMA NA REGIÃO ANALISADA. OS RESULTADOS INFORMAM AS SUAS CONDIÇÕES NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS, ARRANHÕES OU RISCOS POSTERIORES A DATA DA VISTORIA. ESTA ANÁLISE É COMPLEMENTAR E NÃO INTERFERE NO STATUS FINAL DESTES DOCUMENTO.

FOTOS

Chassi




Motor



Frente



Traseira



Placa



Lacre



Câmbio



Compartimento motor




KM



Etiqueta ETA Motor




Foto eta coluna



Gravação do vidro



Data Cinto Segurança




Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas




CAIXA DE AR DIR.



Painel geral




Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D




Banco Traseiro




Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



GRADE/CAPÔ DIANT



PARACHOQUE DIANT



PARALAMA DIANT ESQ



PORTAS ESQUERDAS



FOLHA LAT ESQUERDA



TAMPA DO MALA TRAS



PARACHOQUE TRAS



FOLHA LAT DIREITA



PORTAS DIREITAS



PARALAMA DIANT DIR



FOLHA DO TETO



Extra12



Extra1



Extra2



Extra3



Extra4



Extra5



Extra6



Extra7




Extra8




Extra9



Extra10



Extra11



Extra12



_____, declaro ter recebido do prestador de serviços _____, compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto _____ de 8 de outubro de 2015 em 23/06/2026 18:44:38, conforme horário oficial de Brasília, por _____.
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

