

## LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

**I/PORSCHE CAYENNE CP PHE/I/PORSCHE CAYENNE CP PHE**  
**2022/ 2022 - BRANCA - GASOLINA/ELETRICO**

Solicitante

**APROVADO**



### DADOS DO VEÍCULO



#### DADOS DA BIN

TIPO VEÍCULO: SUV

RENAVAM:

CHASSI:

MOTOR:

CÂMBIO:

MUNICÍPIO/UF: CURITIBA/PR

ESPÉCIE:

CATEGORIA:

CAPACIDADE:

PBT: 3.05

CILINDRADA:

POTÊNCIA:

#### DADOS COLETADOS

CRLV:

HODÔMETRO:

CHASSI:

MOTOR:

CÂMBIO:

MUNICÍPIO/UF: Curitiba/PR



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



## ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)




✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




⚠ 066 - Gravação identificadora obstruída/sem acesso (necessária a remoção da obstrução para análise).

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.



## ITENS ANALISADOS



### Gravação do VIS nas etiquetas

#### VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

#### VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

#### VIS do piso/assoalho

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

### Gravação do VIS nos Vidros

#### Para-brisa

✓ 122.1 - Blindado com VIS

#### Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 122.1 - Blindado com VIS

#### Vidro da porta traseira esquerda

✓ 122.1 - Blindado com VIS

#### Vidro da porta dianteira direita

✓ 122.1 - Blindado com VIS

#### Vidro da porta traseira direita

✓ 122.1 - Blindado com VIS

#### Vidro traseiro

✓ 122.1 - Blindado com VIS

### PIV- Placas de identificação veicular

#### QR Code

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

### PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

#### Restrições informadas por consulta homologada.

✓ 246.4 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Cardados, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.472.656/0001-60.

✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou locadoras e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.



## AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1 - Envolvente/para choque dianteiro                          | Original |
| 2 - Alma para choque dianteiro/painel front inferior/crashbox | Original |
| 3 - Painel frontal superior                                   | Original |
| 4 - Longarina dianteira inferior/superior esquerda            | Original |
| 5 - Caixa de roda dianteira esquerda                          | Original |
| 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo                   | Original |
| 7 - Painel corta fogo                                         | Original |
| 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda                | Original |
| 9 - Porta dianteira esquerda                                  | Original |
| 10 - Caixa de ar/soleira esquerda                             | Original |
| 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo                     | Original |
| 12 - Coluna dianteira esquerda                                | Original |
| 13 - Coluna média/central esquerda                            | Original |
| 14 - Porta traseira esquerda                                  | Original |
| 15 - Coluna traseira esquerda                                 | Original |
| 16 - Caixa de roda traseira esquerda                          | Original |
| 17 - Folha lateral traseira esquerda                          | Original |
| 18 - Longarina traseira esquerda                              | Original |
| 19 - Envolvente/para choque traseiro                          | Original |
| 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro        | Original |



|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| 21 - Painel traseiro                               | Original |
| 22 - Alma do para choque traseiro                  | Original |
| 23 - Assoalho do porta malas/caçamba               | Original |
| 24 - Longarina traseira direita                    | Original |
| 25 - Caixa de roda traseira direita                | Original |
| 26 - Folha lateral traseira direita                | Original |
| 27 - Porta traseira direita                        | Original |
| 28 - Coluna traseira direita                       | Original |
| 29 - Porta dianteira direita                       | Original |
| 30 - Coluna média/central direita                  | Original |
| 31 - Assoalho do habitáculo lado direito           | Original |
| 32 - Caixa de ar/soleira direita                   | Original |
| 33 - Coluna dianteira direita                      | Original |
| 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita     | Original |
| 35 - Caixa de roda dianteira direita               | Original |
| 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito        | Original |
| 37 - longarina dianteira inferior/superior direita | Original |
| 38 - Capô/tampa do compartimento do motor          | Original |
| 39 - Folha do teto/painel traseiro                 | Original |
| 40 - Estrutura do teto                             | Original |

✓ CONSTA CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR: INCLUSÃO DE BLINDAGEM, CONFORME PESQUISA ANEXA AO LAUDO.

## REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra




Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra




Foto extra




Foto extra




Foto extra




Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



3ª VISÃO  
Perícias e Vistorias Automotivas

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



### Observações

- REFERENTE AOS PROPRIETÁRIOS ANTERIORES DIVULGADOS EM CONSULTA É BASEADO NA DIVULGAÇÃO DO DETRAN DO ESTADO/FINANCIAMENTO, EM ALGUNS CASOS NÃO POSSUI A DIVULGAÇÃO 100% DOS PROPRIETÁRIOS ANTERIORES. SENDO ASSIM, A TERCEIRA VISÃO SE ISENTA DE QUALQUER DIVERGÊNCIA FUTURA, FICANDO POR CONTA DO CLIENTE BUSCAR MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE, EM ÓRGÃO COMPETENTE.
- FAZ NECESSÁRIO INFORMAR QUE ESTE LAUDO CAUTELAR NÃO SERVE PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA.
- AO RECEBER ESTE LAUDO, O CLIENTE/PROPRIETÁRIO FOI ORIENTADO E AVISADO QUE AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DE AUTOMÓVEIS, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA TERCEIRA VISÃO BEM COMO O RESULTADO FINAL DA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA, FINANCEIRAS E OU SIMILARES.

Perito em identificação veicular

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.