

VISTORIA DE PERÍCIA TÉCNICA

 LAND ROVER | I/LR EVOQUE P250FF SE RD 2021 / 2021

Data da Vistoria 13/05/2026 11:05:18

Vistoria nr: [REDACTED]

Consulta: SEGURANÇA [REDACTED]

Renavam: [REDACTED]

CRLV: [REDACTED]

Marca / Modelo: LAND ROVER | I/LR EVOQUE P250FF SE RD

Ano / Modelo: 2021 / 2021

Cor / Combustível: CINZA / ALCOOL/GASOLINA

Cidade / UF (BIN): AMERICANA / SP

Chassi (BIN): [REDACTED]

Motor (BIN): [REDACTED]

Câmbio (BIN): [REDACTED]

Nr. Lacre da Placa:

Solicitante: PARTICULAR

Cidade / UF: AMERICANA / SP

Chassi: [REDACTED]

Nr. Motor: [REDACTED]

Nr. Caixa de Câmbio:

GRV:



VISTORIA APROVADA



Resultado da Vistoria

SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS



NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo



ATENÇÃO antes da comercialização do veículo



IMPEDIMENTO TOTAL na comercialização do veículo

ITENS

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

- ✓ 101 Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ 201 Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
- ✓ 202 Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

- ✓ 302 Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
- ✓ 303 Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)
- ✓ 411 Original (OK)

420-DO BATENTE DA PORTA:

- ✓ 421 Original (OK)

510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- ✓ 511 Original/Dentro do padrão (OK)

520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

- ✓ 521 Original/Dentro do padrão (OK)

530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

- ✓ 531 Original/Dentro do padrão (OK)

550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

- ✓ 551 Original/Dentro do padrão (OK)

570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- ✓ 571 Original/Dentro do padrão (OK)

580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- ✓ 581 Original/Dentro do padrão (OK)

590-IDENTIFICAÇÃO DO BATENTE DA PORTA:

- ✓ 591 Coincide com o padrão do fabricante

600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ✓ 601 Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

- ✓ 701 Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)
- ✓ 707 Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES

DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



LACRE DA PLACA




HODÔMETRO KM



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



VIDRO TRASEIRO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



ETIQUETA VIS MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI



COLUNA TRASEIRA DIREITA



MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PORTA MALA



PORTA MALA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO




IMPORTANTE

A esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

