

DADOS COMPLETOS:

UNIDADE:		Nº DA VISTORIA:	
CLIENTE:		VISTORIADOR:	
DATA:	28/09/2026 14:31:06		

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
ANO FAB./MODELO:	2022/2023	COR:	CINZA
Nº DO CHASSI NA BIN:		MODELO/VERSÃO:	NI
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO VEÍC:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		Nº DO MOTOR NO VEÍC:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:		KM:	17036
		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

- 02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- 01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- 08-OBSTRUIDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- 01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

- 01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

- 08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

- 01-compátivel com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

- 01-compátivel com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

- 01-compátivel com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

- 01-compátivel com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- 04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

- 04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

- 04-Vidro não original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

- 04-Vidro não original

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

- 04-Vidro não original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

- 04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- 04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- 04-Vidro não original

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

- 01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- 01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

- 01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEÍCULO BLINDADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos por [REDACTED] podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo a [REDACTED] apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da [REDACTED], bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA



TRASEIRA



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO




CHASSI



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

MOTOR



LACRE DA PLACA



ETIQUETA DO CHASSI




ETIQUETA DO MOTOR



HODÔMETRO KM




ETIQUETA DO CINTO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LL




LL



LL



JH



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LL



LL



LL



LL



LL




[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

ORIGINALIDADE DA PINTURA




VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature Area]

[Redacted Signature Area]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE