


VISTORIA DE PERÍCIA TÉCNICA

 **BMW | I/BMW X3 XDRIVE 35I WX71 2012 / 2013**

Data da Vistoria: 14/09/2026 16:22:06
Vistoria nr: 
Consulta: 
Renavam: 
CRLV:
Marca / Modelo: BMW | I/BMW X3 XDRIVE 35I WX71
Ano / Modelo: 2012 / 2013
Cor / Combustível: BRANCA / GASOLINA
Cidade / UF (BIN): SANTA BARBARA DO OESTE / SP
Chassi (BIN): 
Motor (BIN): 
Câmbio (BIN):
Nr. Lacre da Placa:

Solicitante: PARTICULAR


Cidade / UF: SUMARE / SP

Chassi: 

Nr. Motor: 

Nr. Caixa de Câmbio:

GRV:



VISTORIA APROVADA



Resultado da Vistoria

SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS



NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo



ATENÇÃO antes da comercialização do veículo



IMPEDIMENTO TOTAL na comercialização do veículo

ITENS

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

- ✓ 101 Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ 201 Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
- ✓ 202 Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

- ✓ 302 Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
- ✓ 303 Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)
- ✓ 411 Original (OK)

420-DO BATENTE DA PORTA:

- ✓ 421 Original (OK)

510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- ⚠ 514 Vidro não original

520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

- ✓ 521 Original/Dentro do padrão (OK)

530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

- ✓ 531 Original/Dentro do padrão (OK)

550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

- ✓ 551 Original/Dentro do padrão (OK)

570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- ✓ 571 Original/Dentro do padrão (OK)

580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- ✓ 581 Original/Dentro do padrão (OK)

590-IDENTIFICAÇÃO DO BATENTE DA PORTA:

- ✓ 591 Coincide com o padrão do fabricante

600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ✓ 601 Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

- ✓ 701 Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)
- ✓ 707 Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS MOTOR



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



CHASSI



MOTOR




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



LACRE DA PLACA



PORTAMALA OK



PORTAMALA OK



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



HODÔMETRO KM



ETIQUETA VIS COLUNA



IMPORTANTE


A esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações,

alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

