



DADOS GERAIS:

DATA:	20/08/2026 12:23:03	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:		Nº DA VISTORIA:	
UNIDADE:		VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	JEEP	MODELO/VERSÃO:	JEEP/COMPASS LONGITUDE D
ANO FAB./MODELO:	2021/2021	COR:	PRATA
PLACA:		CIDADE:	BARRETOS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	56727

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

518-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa, em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização do veículo, e isenta a Visão Total de mesma. Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade [REDACTED] se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria Técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pelo [REDACTED], sendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo [REDACTED] apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação [REDACTED] BARRETOS, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TRASEIRA



PANORÂMICA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





FOTOGRAFIAS DA VISTOR

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI




ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

MOTOR



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ASSOALHO CENTRAL



PORTA MALA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

CAIXA DE AR LADO DIREITO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LACRE DA PLACA




DOC. DO VEÍCULO






ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]