



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	M.BENZ	M.BENZ/C180
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2019		PRATA			51554
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO.

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria



APROVADO


LACRE DA PLACA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA CENTRAL ESQUERDA




HODÔMETRO KM

COLUNA DIANTEIRA DIREITA






Número da Vistoria



APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI




ETIQUETA DO CINTO



LATERAL DIREITA





Número da Vistoria



APROVADO

CAIXA DE AR LADO DIREITO

TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°

PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DOS VIDROS





Número da Vistoria



APROVADO

CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





Número da Vistoria



APROVADO


ETIQUETA VIS MOTOR

ETIQUETA DO MOTOR



PAINEL DIANTEIRO


MOTOR



ETIQUETA DO CHASSI

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





Número da Visto



APROVADO


LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DOC. DO VEÍCULO





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

