



ELIAUTO VEÍCULOS - CAUTELAR PREMIUM AUTOMOVEL





Placa:

Cor:

Ano de fabricação:

Data da vistoria:

Branca

2017

19/09/2026

UF:

Capacidade:

Ano do modelo:

Fabricante:

PR

2018

NISSAN

Modelo:

Combustível:

Km:

Renavam:

Câmbio:

Motor:

NISSAN/KICKS S CVT

Alcool / Gasolina

131365

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

Curitiba

Dados do solicitante:

Dados do proprietário:

Conclusão gráfica

Estrutura (26
itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente



Traseira


Emitido pela FARIAS PERÍCIAS E VISTÓRIAS 57438419000147





Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Painei corta-fogo	● OK	2 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira direita	● OK	4 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira direita	● OK	6 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Direita	● OK	8 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Coluna central direita	● OK	10 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - PAINEL FRONTAL	● Ok	12 - Painei traseiro	● AMASSADO
13 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK	14 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok	16 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK	18 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Coluna Traseira Esquerda	● OK	20 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK	22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK	24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Direito	● 408 - OK	26 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK





Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)

- **Chassi.** OK - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)

- **Motor.** OK : GRAVAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.





PLACA

PLACA

OK : PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

OK- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

Este veículo não possui, originalmente, a etiqueta/eta .

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro não original.

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

O veículo examinado apresentava avaria e/ou reparo na região traseira da carroceria.

O veículo examinado possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Nada consta.

01 - DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO/PROPRIETÁRIO

CRV / CRLV

DOCUMENTO NAO APRESENTADO NO ATO DA VISTORIA

ETIQUETA CINTO DE SEGURANCA

CINTO DIANTEIRO ESQUERDO

POSSUI





HODÔMETRO

HODÔMETRO

Registro do hodômetro fotografado.

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

Observações

Reparos/avarias não estruturais em componentes externos e na região traseira. Análise de pintura não contratada pelo cliente. Vidros molhados no ato da vistoria.






Fotos



Placa



Hodômetro



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



FRENTE ESQUERDA



FRENTE DIREITA






Fotos



ETA VIS COFRE MOTOR



ETA VIS COLUNA



CAMBIO



PARA-BRISA



VIDRO FRENTE DIREITO




VIDRO TRÁS/ DIREITO





Fotos



VIDRO TRÁS/ ESQUERDO



VIDRO VIGIA



VIDRO FRENTE ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR



TORRE AMORTECEDOR ESQ.



LONGARINA FRONTAL DIREITA





Fotos



LONGARINA FRONTAL ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOLHA TRAS/ESQUERDA



FOLHA TRAS/DIREITA



EXTRA

Emitido pela FARIAS PERÍCIAS E VISTÓRIAS 57438419000147





Declaração Informativa

A vistoria ou perícia cautelar consiste em uma análise exclusivamente visual, realizada sem desmontagem de peças, com o objetivo de registrar o estado aparente do veículo no momento da inspeção e identificar possíveis divergências em relação aos padrões das montadoras. Não são verificados o funcionamento, existência ou originalidade de sistemas mecânicos, elétricos ou eletrônicos, tais como airbags, freios ABS, módulos eletrônicos, suspensão, componentes internos ou acabamento, tampouco é garantida a originalidade da quilometragem, sendo esta apenas registrada fotograficamente no laudo. O presente documento possui caráter informativo, não substitui perícia criminal ou avaliação mecânica especializada, não sofre influência de bases públicas ou privadas (débitos, restrições, histórico ou classificações) e não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras. A empresa limita-se às constatações visuais realizadas no momento da vistoria, não se responsabilizando por defeitos ocultos, vícios mecânicos ou estruturais, adulterações não aparentes ou problemas que venham a surgir posteriormente.





CERTIFICADO

ELIAUTO VEÍCULOS - CAUTELAR PREMIUM AUTOMOVEL

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de ELIAUTO VEÍCULOS - CAUTELAR PREMIUM AUTOMOVEL, emitido pela FARIAS PERICIAS E VISTORIAS. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e estão Conforme, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 19/09/2026 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: NISSAN/NISSAN/KICKS S CVT | Placa: [REDACTED]

Razão Social: BROTHERS PERICIAS E VISTORIAS LTDA

Endereço: Rua Gabriel Ribeiro, 760 - Sítio cercado, Curitiba, PR



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo.