



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP/RENEGADE 1.8 AT
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2018	0	VERDE			00
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




OBSERVAÇÃO:

VEICULO POSSUI ENGATE INSTALADO NAS LONGARINAS TRASEIRA.

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do q se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



VIDRO TRASEIRO




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



MOTOR



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]