

DADOS COMPLETOS:

UNIDADE:

CLIENTE:

DATA: 16/07/2026 11:35:35

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:

ANO FAB./MODELO: 2022/2022

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CHASSI NO VEÍC:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:

CIDADE: SAO PAULO

COR: PRATA

MODELO/VERSÃO: I/M.BENZ C300 AMG LINE

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

Nº DO MOTOR NO VEÍC:

KM:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)

03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)

02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

01-DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

01-Placa e tarja em conformidades (OK).

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 4084159

DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI




MOTOR




COMPARTIMENTO DO MOTOR



LACRE





CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA_VIS_COLUNA



VIDRO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


HODÔMETRO



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA




LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA




EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

PINTURA




ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE