

UNIDADE: Vistori Vistoria Veicular

Solicita

CPF/CN

Marca/Modelo: TOYOTA/CCROSS/ XRX HYBRID

AnoFab/AnoMod: 2025/2026

Combustível: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

Cor: CINZA

RENAVAM:

Chassi (BIN

Motor (BIN

Placa



APROVADO

CRLV/CRV:

Chassi

Motor:

Câmbio:

Nº do Lacre/QR code:

Hodômetro: 20526



IDENTIFICAÇÃO



APROVADO

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE



APROVADO

ANÁLISE EXTERNA



APROVADO

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



APROVADO

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA



APROVADO

IDENTIFICAÇÃO

☒ Numeração do chassi	☒ Numeração do Motor	☒ Cadastro na bin do motor
☒ Originalidade do motor	☒ Placas	☒ Etiqueta Coluna
☒ Etiqueta motor		☒ Etiqueta piso

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

☒ Para brisa	☒ Vidro Porta diant. Esquerda	☒ Vidro Porta traseira Esquerda
☒ Traseiro	☒ Vidro Porta traseira Direita	☒ Vidro Porta dianteira Direita

ANÁLISE EXTERNA

☒ Estrutura

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

☒ Pneus	☒ Luz de freio	☒ Luz de posição
☒ Luz de ré	☒ Setas	☒ Faróis
☒ Luz da placa	☒ Pisca alerta	☒ Limpador do para brisa
☒ Escapamento	☒ Cintos de segurança	☒ Suspensão
☒ Macaco/Chave de roda	☒ Encosto de cabeça	☒ Para sol interno - condutor
☒ Pneus / Estepe		☒ Freio de mão

ORIGINALIDADE DA PINTURA

☒ Capô	☒ Para lama dianteiro esquerdo	☒ Para lama dianteiro direito
☒ Coluna diant. Esquerda	☒ Coluna diant. Direita	☒ Teto
☒ Porta dianteira esquerda	☒ Porta dianteira direita	☒ Porta traseira esquerda
☒ Porta traseira direita	☒ Coluna traseira esquerda	☒ Coluna traseira direita
☒ Folha lateral traseira esquerda	☒ Folha lateral traseira direita	☒ Porta Malas

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

☒ Registro ou histórico de leilão / Salvado / Sinistro / Roubo / Furto
--

FOTOS




Dianteira 45°



Traseira 45°



Lacre /QR code



Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Hodômetro



Placa Traseira



Eta Coluna



Eta/VIS do compartimento do motor



Gravação do VIS no vidro



IDENTIFICAÇÃO

Numeração do chassi

- ✓ Analisado sem características aparentes de adulteração / confere com a BIN

Numeração do Motor

- ✓ Analisado sem características aparentes de adulteração

Cadastro na bin do motor

- ✓ Confere com a bin

Originalidade do motor

- ✓ Confere com o padrão do fabricante

Placas

- ✓ Bom estado

Etiqueta Coluna

- ✓ Original

Etiqueta motor

- ✓ Original

Etiqueta piso

- ✓ Original

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE

Para brisa

- ✓ Original

Vidro Porta diant. Esquerda

- ✓ Original

Vidro Porta traseira Esquerda

- ✓ Original

Traseiro

- ✓ Original

Vidro Porta traseira Direita

- ✓ Original

Vidro Porta dianteira Direita

- ✓ Original

ANÁLISE EXTERNA

Estrutura

- ✓ O veículo analisado não apresentava cortes aparentes. Sem vestígios aparentes de colisão

HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA

Registro ou histórico de leilão / Salvado / Sinistro / Roubo / Furto


- ✓ Nada consta conforme a pesquisa em anexo

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ✓ Pneus - Bom | ✓ Luz de freio - Operante |
| ✓ Luz de posição - Operante | ✓ Luz de ré - Operante |
| ✓ Setas - Operante | ✓ Faróis - Operante |
| ✓ Luz da placa - Operante | ✓ Pisca alerta - Operante |
| ✓ Limpador do para brisa - Operante | ✓ Escapamento - Operante |
| ✓ Cintos de segurança - Operante | ✓ Suspensão - Operante |
| ✓ Macaco/Chave de roda - Operante | ✓ Encosto de cabeça - Operante |
| ✓ Para sol interno - condutor - Operante | ✓ Pneus / Estepe - Operante |
| ✓ Freio de mão - Operante | |

ORIGINALIDADE DA PINTURA

- ✓ **1 - Capô** - Pintura Original
- ✓ **2 - Para lama dianteiro esquerdo** - Pintura Original
- ✓ **3 - Para lama dianteiro direito** - Pintura Original
- ✓ **4 - Coluna diant. Esquerda** - Pintura Original
- ✓ **5 - Coluna diant. Direita** - Pintura Original
- ✓ **6 - Teto** - Pintura Original
- ✓ **7 - Porta dianteira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **8 - Porta dianteira direita** - Pintura Original
- ✓ **9 - Porta traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **10 - Porta traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **11 - Coluna traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **12 - Coluna traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **13 - Folha lateral traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **14 - Folha lateral traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **15 - Porta Malas** - Pintura Original



OBSERVAÇÕES

IMPORTANTE

A presente vistoria veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a empresa não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (partes estruturais).

Não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa constar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Esta vistoria de procedência veicular é baseada na verificação do veículo, observando se existem e/ou existiram abalo(s) em sua estrutura.