



Número da Vistoria



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	VW	VW NIVUS HL TSI AD
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2022	0	CINZA			72007
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do q não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

LACRE DA PLACA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



DIANTEIRA DIREITA 90°






Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

DIANTEIRA ESQUERDA 90°



GRAVACAO PARA BRISA



HODÔMETRO KM



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



CARROCERIA



PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO REPINTADO





Número da Vistoria



APROVADO

PORTA

PORTA



PARA LAMA

PORTA MALAS



PARA LAMA

PORTA



PORTA

PARA LAMA




CAPÔ

TETO





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL




VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE