



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	HYUNDAI	HYUNDAI CRETA 16A ATTITU
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2019	0	BRANCA			100988
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




MOTOR




CAIXA DE ESTEPE





Número da Vistoria



APROVADO

TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




LACRE DA PLACA



PLACA TRASEIRA





Número da Vistoria



APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

ETIQUETA VIS COLUMA



CHASSI

HODÔMETRO KM




LONGARINA TRASEIRA DIREITA

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE