

LAUDO CAUTELAR





LAUDO CAUTELAR



CONFORME



PLACA: [REDACTED]

COR: VERMELHA

MOTOR: [REDACTED]

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

CHASSI: [REDACTED]

ANO: 1999/1999

MARCA/MODELO: 116622 - VW/PARATI CL 1.6 MI



- ✓ NÚMERO DO CHASSI
- ✓ NÚMERO DO MOTOR
- ✓ NÚMERO DO CÂMBIO
- ✓ ETIQUETA GRAVAÇÃO VIDROS
- ✓ ESTRUTURA CARROCERIA
- ✓ IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS
- ✓ PINTURA



FOTO DIANTEIRA 45 GRAUS
LADO DIREITO

- ✓ 2 - LONGARINA DIREITA
- ✓ 4 - TORRE AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
- ✓ 6 - CAIXA RODA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ 1 - PAINEL FRONTAL
- ✓ 8 - PAINEL CORTA FOGO
- ✓ 9 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ 11 - COLUNA CENTRAL DIREITA



FOTO TRASEIRA 45 GRAUS
LADO ESQUERDO

- ✓ 26 - PAINEL TRASEIRO
- ✓ 25 - LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ 21 - TORRE AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ 20 - CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ 16 - CAIXA DE AR ESQUERDA
- ✓ 14 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ 12 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA





LAUDO CAUTELAR



CONFORME

Frente



Frente 45° - Esquerda



Frente 45° - Direita



Traseira




Traseira 45° Direita




Traseira 45° Esquerda



DATA CINTO DE SEGURANÇA



Gravação do VIS no vidro



ETIQUETA ETA (PORTA)



Hodômetro



Placa



PAINEL FRONTAL



NÃO ANALISAMOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COM O FREIO ABS, AIR BAG, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.






LAUDO CAUTELAR




CONFORME

QR Code



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



TORRE AMORTECEDOR
DIANTEIRO DIREITO



Foto extra



TORRE AMORTECEDOR
DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



NÃO ANALISAMOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COM O FREIO ABS, AIR BAG, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.





LAUDO CAUTELAR



CONFORME

 PAINEL TRASEIRO



NÃO ANALISAMOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COM O FREIO ABS, AIR BAG, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.





LAUDO CAUTELAR



CONFORME




ITENS ANALISADOS



01 - GRAVAÇÃO IDENTIFICADORA DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO



23 - GRAVAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



-
ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



40 - ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



-
CÂMBIO



26 - GRAVAÇÃO OBSTRUÍDA. FORA DO PARECER TÉCNICO





LAUDO CAUTELAR



CONFORME

ITENS ANALISADOS



[REDACTED] R



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED]



43 - OBSTRUÍDO



[REDACTED]



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED]



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED]



100 - Não Original/outra tipo



[REDACTED]



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED]



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED] A



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED]



100 - Não Original/outra tipo



[REDACTED]



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED]



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED]



40 - ORIGINAL DENTRO DO PADRÕES DO FABRICANTE



[REDACTED]



89 - PLACA MERCOSUL/ QR DENTRO DOS PADRÕES






LAUDO CAUTELAR



CONFORME





AVALIAÇÃO PINTURA





ANÁLISE E ORIGINALIDADE
DE ESTRUTURA E AGREGADOS

- ✓ 1 - PAINEL FRONTAL
- ✓ 3 - LONGARINA ESQUERDA
- ✓ 5 - TORRE AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ 7 - CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ 8 - PAINEL CORTA FOGO
- ✓ 10 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ 12 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA
- ✓ 14 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ 16 - CAIXA DE AR ESQUERDA
- ✓ 18 - ASSOALHO ESQUERDO
- ✓ 20 - CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ 21 - TORRE AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ 25 - LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ 26 - PAINEL TRASEIRO



- ✓ 2 - LONGARINA DIREITA
- ✓ 4 - TORRE AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
- ✓ 6 - CAIXA RODA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ 9 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ 11 - COLUNA CENTRAL DIREITA
- ✓ 13 - COLUNA TRASEIRA DIREITA
- ✓ 15 - CAIXA DE AR DIREITA
- ✓ 17 - ASSOALHO DIREITO
- ✓ 19 - CAIXA RODA TRASEIRA DIREITA
- ✓ 22 - TORRE AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO
- ✓ 23 - CAIXA DE ESTEPE
- ✓ 24 - LONGARINA TRASEIRA DIREITA
- ✓ 27 - TRAVESSA DIANTEIRA DE TETO
- ✓ 28 - TRAVESSA CENTRAL DE TETO
- ✓ 29 - TRAVESSA TRASEIRA DE TETO



LAUDO CAUTELAR



CONFORME



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO: Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminal oficial. As informações contidas neste laudo só são válidas para o exato momento de sua realização, limitando-se à verificação visual da identificação estrutural do veículo, da conformidade das pinturas e dos padrões originais, e à indicação das não conformidades destes elementos diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica os indícios de alagamento. Esta empresa não se responsabiliza pelas alterações efetuadas após a emissão deste laudo ou em seus sinais indicativos.

Mecânicos, Elétrica e Transmissão: Neste relatório NÃO revisamos os elementos mecânicos, elétricos, transmissão, suspensão e freios, ou qualquer outro elemento que não tenha sido pormenorizado conforme verificado no relatório.

Unidade de Pintura: Nesta seção destacamos riscos e amassados visíveis na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura medindo a grossura da camada de tinta nas partes metálicas da carroceria. Numeração do Câmbio: A numeração da transmissão e a verificação de sinais de adulteração só são possíveis quando visualizadas. Ou seja, não há necessidade de desmontá-lo. Quanto à comparação de numeração, só é analisada se estiver disponível.

Registro de Quilometragem: A quilometragem informada é obtida através da coleta dos números no painel do veículo no momento da inspeção ou serviços realizados, não há como avaliar a consistência dessas informações para que sejam fornecidas exatamente como constam no hodômetro. Não nos responsabilizamos por qualquer adulteração do aparelho no momento da coleta.

Critério de Avaliação das Seguradoras: Seguradoras, financeiras e outras empresas geralmente têm seus próprios métodos e critérios de avaliação de risco para aceitar ou não fazer negócios.

ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraudes ou falta de equipamentos ou outros itens que exigem avaliação técnica. Não são verificados itens eletrônicos, sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo, controle de estabilidade e sistemas de funcionamentos, acessórios e componentes internos. Não são verificados itens de componentes mecânicos como funcionamento do motor, suspensão, câmbio, freio, trava, alarme, vidros elétricos, entre outros itens.



QUADRO RESUMO

REGIÃO DIANTEIRA COM REPAROS
LONGARINA TRASEIRA DIREITA COM CORROSÃO

