

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	GM	CHEV ONIX 10TAT LT1
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2021	0	PRETA			50155
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	



RESTRIÇÕES ESTADUAL



MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



SINISTRO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

ABA DA LONGARINA TRASEIRA AVARIADA.. PAINEL TRASEIRO AVARIADO.. VEÍCULO BLINDADO CONSTA NO CRLV..

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que o se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA		
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	⚠ ATENÇÃO	605 Apresenta avaria e/ou reparo na região traseira da carroçaria.
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



BLINDAGEM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





HODÔMETRO KM



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE




LONGARINA TRASEIRA DIREITA





LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ABA DA LONGARINA TRASEIRA AVARIADA



ABA DA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA AVARIADA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO AVARIADO





CAIXA DE AR LADO DIREITO




LATERAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI



ETIQUETA DO CHASSI






LACRE DA PLACA



PANORÂMICA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR

