

**DADOS GERAIS:**

DATA:	31/05/2025 11:38:57	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	MINI	MODELO/VERSÃO:	I/MINI COOPER
ANO FAB/MODELO:	2014/2014	COR:	BRANCA
PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	66533

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:**901 - Funcionamento do Veículo**

901.1-Funcionando

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**


Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade BUTANTA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL BUTANTÁ, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL BUTANTÁ apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL BUTANTÁ, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DOC. DO VEÍCULO



DIANTEIRA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA



LACRE DA PLACA



VIDRO DIANTEIRO DIREITO





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

VIDRO TRASEIRO



ETIQUETA VIS COLUNA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CHASSI



ETIQUETA VIS MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



[Redacted text block]

[Redacted text block]




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COMPARTIMENTO DO MOTOR






MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


[REDACTED]

[REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]