



DADOS GERAIS:

DATA:	24/10/2025 12:45:26	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	NÃO IDENTIFICADO	MODELO/VERSÃO:	N/I
ANO FAB./MODELO:	2022/2023	COR:	BRANCA
PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	83770

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:


Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade BUTANTA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL BUTANTÁ, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL BUTANTÁ apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL BUTANTÁ, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DOC. DO VEÍCULO



DIANTEIRA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO




HODÔMETRO KM




CHASSI



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

