

**DADOS GERAIS:**

DATA: 17/07/2026 15:29:51
CLIENTE: VISAO TOTAL
UNIDADE: VISÃO TOTAL BUTANTÃ

STATUS:
Nº DA VISTORIA:
VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:

ANO FAB/MODELO:

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: CHEV/TRACKER 12T A PR

COR: PRETA

CIDADE: SÃO PAULO

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

KM: 79548

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:

901 - Funcionamento do Veículo

901.1-Funcionando

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade BUTANTA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL BUTANTÃ, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL BUTANTÃ apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL BUTANTÃ, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, VISÃO TOTAL declaro ter recebido o seguinte da: BUTANTA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 27.830.820/0001-67 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ELISEU DE ALMEIDA, 1177 - CEP:05.533-000 - SAO PAULO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


DIANTEIRA



LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA



TRASEIRA



LACRE DA PLACA




CAIXA DE ESTEPE




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




Eu, VISAO TOTAL declaro ter recebido o seguinte da: BUTANTA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 27.830.820/0001-67 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ELISEU DE ALMEIDA, 1177 - CEP:05.533-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

ETIQUETA DO CINTO



HODÔMETRO KM




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




CAIXA DE AR LADO DIREITO



CHASSI




MOTOR




ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DOC. DO VEÍCULO



Eu, VISAO TOTAL declaro ter recebido o seguinte da: BUTANTA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 27.830.820/0001-67 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ELISEU DE ALMEIDA, 1177 - CEP:05.533-000 - SAO PAULO




Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

