

Conforme

Solicitante:

CASA DAS TOYotas

DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	UTILITARIO	ESPÉCIE:	MODELO: JEEP/COMPASS LONGITUDE D ANO/MODELO: 2017/2018
RENAVAM:	[REDACTED]	CATEGORIA:	HODÔMETRO: 149.323 KM
CHASSI:	[REDACTED]	CAPACIDADE:	5 CHASSI: [REDACTED]
MOTOR:	[REDACTED]	PBT:	MOTO: [REDACTED]
CÂMBIO:	00000	CILINDRADA:	2000 CÂMBIO: 00000
MUNICÍPIO/UF:	CONTENDA/PR	POTÊNCIA:	170 MUNICÍPIO/UF: CONTENDA/ PR

BRASIL



IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

ETIQUETAS/ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

.ACRE DA PLACA

REPAROS / DANOS ESTRUTURAIS

REGISTRO OU HISTÓRICO

AValiação DE PINTURA



LEGENDA DE ÍCONES

 Não Conforme Avariado  Não contratado  Atenção  Conforme com Apontamentos  Conforme/ Ok

IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

 Numeração Identificadora do Chassi

 Numeração Identificadora do Motor

 Numeração Identificadora do Câmbio

ETQUETAS/ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS

 Etiqueta no compartimento do motor

 Etiqueta no batente da porta

 Etiqueta no piso / assoalho

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

 Vidro Dianteiro (para-brisa)

 Vidro da porta esquerda dianteira

 Vidro da porta esquerda traseira

 Vidro da porta dianteira direita

 Vidro da porta traseira direita

 Vidro traseiro

LACRE DA PLACA

 Lacre da Placa

REPAROS ESTRUTURAIS

 Reparos/ Danos estruturais/ Substituições

REGISTRO OU HISTÓRICO

 Procedência veicular

 Procedência veicular

 Procedência veicular

IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

Numeração Identificadora do Chassi

- - Gravação não apresenta vestígios aparentes de adulteração e dentro do padrão do fabricante

Numeração Identificadora do Motor

- - Gravação não apresenta vestígios aparentes de adulteração e dentro do padrão do fabricante

Numeração Identificadora do Câmbio

- - Obstruída/ sem acesso

ETIQUETAS/ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS

Etiqueta no compartimento do motor

- - Original/ dentro dos padrões do fabricante

Etiqueta no batente da porta

- - Original/ dentro dos padrões do fabricante

Etiqueta no piso / assoalho

- - Obstruída/ sem acesso

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Vidro Dianteiro (para-brisa)

- - Não original/ com gravação

Vidro da porta esquerda dianteira

- - Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro da porta esquerda traseira

- - Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro da porta dianteira direita

- - Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro da porta traseira direita

- - Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro lateral traseiro esquerdo

- - Não se aplica

Vidro lateral traseiro direito

- - Não se aplica

Vidro traseiro

- - Original/ dentro dos padrões do fabricante

LACRE DA PLACA

Lacre da Placa

- - Lacre dentro dos padrões



REGISTRO OU HISTÓRICO

Procedência veicular

- Não consta histórico de roubo e furto nos bancos de dados consultados, na data da vistoria
- Não consta histórico de Leilão nos bancos de dados consultados, na data da vistoria
- Não consta histórico de Sinistro nos bancos de dados consultados, na data da vistoria

REPAROS / DANOS / SUBSTITUIÇÕES ESTRUTURAIS

- Conforme, veículo possui reparo de funilaria e pintura em diversos pontos, e aceitação parcial de seguro.



FOTOS

Painel de Instrumentos



Dianteira 45°



Traseira 45°



Placa



Numeração do Motor



Numeração do Chassi



Numeração do Câmbio




Hodômetro




FOTOS


Eta/VIS do batente da porta



Etiqueta do motor



Lacre /QR code




Cofre



Foto extra



Gravação dos vidros



Diretor Técnico

TERMO DE ESCOPO, LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Este relatório descreve as condições observadas no veículo **na data e horário da inspeção**, com base **exclusivamente** nos itens assinalados como verificados neste documento. **Não substitui Perícia Oficial** realizada por órgão competente (ex.: Instituto de Criminalística) e **não constitui garantia de regularidade**, procedência, licitude da transação ou inexistência de vícios ocultos.

A prestadora do serviço **não se responsabiliza por alterações, intervenções, danos ou substituições** realizadas no veículo **após** a inspeção/emissão do relatório, incluindo, mas não se limitando a: agregados, motor, estrutura, pintura, acessórios, sinais identificadores e estado de conservação.

Consultas a bases públicas e/ou privadas (ex.: DETRAN, leilão, sinistros, restrições) são fornecidas com **caráter informativo**, conforme retorno das plataformas consultadas na data da verificação, estando sujeitas a inconsistências, atrasos de atualização, falhas de integração e divergências entre sistemas. A prestadora do serviço **não garante a integralidade e/ou atualidade** dessas bases consultadas e não se responsabiliza por eventuais divergências nelas registradas.

Itens não contemplados neste laudo:

a) Mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios (exceto se expressamente indicado).

b) Avaliação técnica de airbag, controle de tração/estabilidade e demais sistemas eletrônicos (verificação apenas visual do painel, quando aplicável).

c) Vícios ocultos e danos não aparentes.

d) Verificação avançada de adulteração (metalografia, microscopia, desmontagens, equipamentos especializados). A análise de numerações e identificações (motor/chassi/câmbio) é **visual, à vista desarmada**, limitada ao acesso disponível no momento da inspeção.

Alagamento: A verificação limita-se à identificação de **sinais aparentes** acessíveis sem desmontagem. Em casos de **limpeza especializada**, substituição de módulos/terminais/chicotes e reparos, a constatação pode demandar **procedimentos invasivos** e/ou exames técnicos específicos, não abrangidos por este laudo.

Quilometragem: A quilometragem registrada refere-se ao número exibido no hodômetro no momento da inspeção. Este laudo **não possui meios de aferir** a consistência/histórico desse dado, nem atesta autenticidade do equipamento ou de registros externos, devendo o cliente realizar validações complementares quando necessário.

A decisão de concretização do negócio é **exclusiva** do cliente, cabendo a ele adotar diligências adicionais conforme seu critério.