

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS

NO. LAUDO: [REDACTED]
DATA DE VISTORIA: 02/05/2026 09:53
UNIDADE: MOGI DAS CRUZES
PRESTADOR DE SERVIÇO: HELANA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP
CNPJ: 10992574000147
CLIENTE CONTRATANTE: DESTAQUE NISSAN MOGI

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

MARCA: HYUNDAI
MODELO: CRETA 1.6A SMT PL
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2021
ANO MODELO: 2021
PLACA: [REDACTED]
RENAVAM: [REDACTED]
KM: 103000
COMBUSTÍVEL: FLEX

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI . ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.

OK MOTOR . ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.

OK CÂMBIO . ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.

OK ETA'S ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.

OK PLACAS VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.

OK VIDROS ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.

OK ESTRUTURA VEICULAR ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.

OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU: O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.

OK DOCUMENTAÇÃO VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:
NO. CHASSI NO VEÍCULO:
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:




• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**
NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :
CHAPA SUPORTE :

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR

NO. MOTOR NA BIN:
NO. MOTOR NO VEÍCULO:
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:



• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**
DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN:
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:



• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**
NUMERAÇÃO É A MESMA DA BIN / COINCIDE PARCIALMENTE
DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

ETA'S

• **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO :

NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS

• **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS

• **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO.:	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR.:	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR.:	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ.:	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR.:	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ.:	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR.:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO.:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO).:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO).:	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR.:	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ.:	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ.:	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR.:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ.:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR.:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO.:	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA).:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR.:	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ.:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA.:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA.:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A).:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B).:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C).:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A).:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B).:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C).:	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL).:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA.:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS).:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO.:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO.:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO
• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

FOTOS

Frente



Traseira




Placa




KM



Compartimento motor




Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq




Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Este relatório de vistoria é emitido pelo profissional da SUPERVISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº 10.574.574/0001-47 e compromete todos os dados e informações que foram a base da vistoria de rotina, considerando que quaisquer alterações ou danos futuros não serão cobertos por este relatório, sendo de responsabilidade do proprietário do veículo a manutenção adequada e a utilização correta dos acessórios e equipamentos por ele.

Este relatório foi elaborado com base nos dados fornecidos pelo cliente e não se trata de uma garantia ou seguro. A SUPERVISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes da utilização deste relatório.

Este relatório é válido por 90 dias a partir da data da vistoria. Após este prazo, o cliente deve solicitar uma nova vistoria para garantir a segurança do veículo.

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, DESTAQUE NISSAN MOGI, declaro ter recebido do prestador de serviço: HELANA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP inscrita no CNPJ: 10.992.574/0001-47 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
Endereço: RUA PROF. NORMA PICCOLOMINI DE VICENTE - JD SANTA CAROLINA - TEL: (11) 4699-2709

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 02/05/2026 09:53:49, conforme horário oficial de Brasília, por HELANA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 6 de 6