

**DADOS GERAIS:**

DATA: 17/07/2026 11:29:55

CLIENTE:

UNIDADE:

STATUS:

APROVADO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: VOLVO

ANO FAB/MODELO: 2017/2018

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: IVOLVO XC90 T6 MOMENTUM

COR:

CIDADE:

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL:

KM:

GASOLINA

133670

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Não são analisados itens que necessitam de equipamentos especializados como km, freios ABS, air bags, parte mecânica e elétrica. Esse laudo não garante a procedência da pintura em caráter informativo; não se destina a verificar sinais de alagamento e número de câmbio do veículo; também não é analisado o alinhamento das longarinas.

Observação: As informações de pareceres deste laudo são válidas somente no presente momento.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade GABISA III VISTORIA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL ATIBAIA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL ATIBAIA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL ATIBAIA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ATIBAIA declaro ter recebido o seguinte da: GABISA III VISTORIA LTDA e CNPJ: 41.972.033/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO ANDRÉ, 97 - CEP:12.940-130 - ATIBAIA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



ETIQUETA VIS COLUNA



CARROCERIA



ETIQUETA DO CHASSI



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ATIBAIA declaro ter recebido o seguinte da: GABISA III VISTORIA LTDA e CNPJ: 41.972.033/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO ANDRÉ, 97 - CEP:12.940-130 - ATIBAIA



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




TRASEIRA DIREITA 90°




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ATIBAIA declaro ter recebido o seguinte da: GABISA III VISTORIA LTDA e CNPJ: 41.972.033/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO ANDRÉ, 97 - CEP:12.940-130 - ATIBAIA



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

COLUNA DIREITA PORTA MALAS



COLUNA ESQUERDA PORTA MALAS




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




HODÔMETRO KM



ETIQUETA DE PNEU



MOTOR



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ATIBAIA declaro ter recebido o seguinte da: GABISA III VISTORIA LTDA e CNPJ: 41.972.033/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO ANDRÉ, 97 - CEP:12.940-130 - ATIBAIA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



CHASSI



LACRE DA PLACA



TRASEIRA



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR ATIBAIA declaro ter recebido o seguinte da: GABISA III VISTORIA LTDA e CNPJ: 41.972.033/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO ANDRÉ, 97 - CEP:12.940-130 - ATIBAIA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

TRASEIRA ESQUERDA 90°



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ATIBAIA declaro ter recebido o seguinte da: GABISA III VISTORIA LTDA e CNPJ: 41.972.033/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO ANDRÉ, 97 - CEP:12.940-130 - ATIBAIA



ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

