

CERTIFICADO DE VISTORIA CAUTELAR

— VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE —



VISTA DIANTEIRA

FRONT VIEW • 01



VISTA TRASEIRA

REAR VIEW • 02

ITENS VERIFICADOS

VEÍCULO INSPECIONADO

CHEV TRACKER 12T A PR 2021/2021

PRATA

51.063 KM

CLIENTE / ORIGEM

ACX MOTORS

ACX MOTORS

CHASSI

PERITO RESPONSÁVEL

DATA DA VISTORIA

21 DE SETEMBRO DE 2026

16:04 • PR/SÃO JOSE DOS PINHAIS

STATUS FINAL

CONFORME

CLASSIFICAÇÃO NBR 14074

VALIDAÇÃO

VALIDAÇÃO DIGITAL

Escaneie para validar autenticidade do laudo em nossa base oficial. Documento com assinatura ICP-Brasil.

CWB PREMIUM
DIRETORIA TÉCNICA

CNPJ: 54.211.681/0001-66

AUTENTICADO • BLOCKCHAIN

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:27 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

DADOS DO CLIENTE

Cliente:
ACX MOTORS
Email:
CONTATO@ACXMOTORS.COM.BR
CPF/CNPJ:
21.540.276/0001-32
TELEFONE:
(41) 3018-6464

DADOS DO VEICULO

PLACA:	MARCA/MODELO::	ANO/MODELO:
	CHEV / TRACKER 12T A	2021 / 2021
RENAVAM:	PR	HODÔMETRO:
	COR:	51063
CHASSI BIN:	PRATA	N CÂMBIO BIN:

SITUAÇÃO GERAL

68 Ítems verificados

66
CONFORME0
NÃO CONFORME1
CONFORME
(COM OBSERVAÇÃO)1
CONFORME
(COM RESTRIÇÃO)

IDENTIFICAÇÃO

- ✓ CRLV
- ✓ PLACA
- ✓ MOTOR
- ✓ CHASSI
- ✓ KM
- ✓ VIDROS
- ✓ CINTOS

ESTRUTURA

- ✓ PARTE DIANTEIRA
- ✓ PARTE TRASEIRA
- ✓ LADO ESQUERDO
- ✓ LADO DIREITO
- ✓ TETO
- ✓ ASSOALHO

HISTÓRICO

- ✓ RESTRICAO
- ✓ LEILAO
- ✓ RECALL
- ✓ FURTO
- ✓ IPVA
- ✓ ACIDENTES
- ✓ OUTROS

OBSERVAÇÕES:

VEÍCULO COM ETIQUETA ETA DO BATENTE DA PORTA DANIFICADA, ETIQUETA ETA DO ASSOALHO CHASSI DANIFICADA..

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:27 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

ITENS AVALIADOS

LEGENDAS

✓ CONFORME ⓘ CONFORME COM OBSERVAÇÃO ⓘ CONFORME COM RESTRIÇÃO ✗ NÃO CONFORME

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - Dentro dos Padrões do Fabricante

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - Gravação Dentro dos Padrões do Fabricante

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - Dentro dos Padrões do Fabricante

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

ⓘ 412 - Danificada

5 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

ⓘ 422 - Danificada

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - Compatível Com o Ano do Veículo

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO


✓ 901 - Verificamos todo o Historico do Veículo Dentro das Melhores e mais Confiáveis BASES OFICIAIS , onde NÃO FORAM Encontrados Registros Negativos Para o Mesmo Até a Data da Emissão deste Laudo

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:27 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

ANÁLISE DE PINTURA



LEGENDAS

✓ CONFORME ⓘ CONFORME COM OBSERVAÇÃO ⓘ CONFORME COM RESTRIÇÃO ✗ NÃO CONFORME

CAPO DIANTEIRO

✓ Pintura original

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO

✓ Pintura original

PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ Pintura original

TETO

✓ Pintura original

PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ Pintura original

LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ Pintura original

TAMPA DO PORTA MALAS

✓ Pintura original

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ Pintura original

PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Pintura original

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Pintura original

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO

✓ Pintura original

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

✓ Pintura original

PARA-CHOQUE TRASEIRO


✓ Pintura original

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:27 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

ANÁLISE ESTRUTURAL



LEGENDAS

✓ CONFORME ⓘ CONFORME COM OBSERVAÇÃO ⓘ CONFORME COM RESTRIÇÃO ✗ NÃO CONFORME

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR

✓ Peça Original

COLUNA "B" DIREITA

✓ Peça Original

PAINEL TRASEIRO

✓ Peça Original

COLUNA "B" ESQUERDA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA

✓ Peça Original

CAIXA RODA TRASEIRA DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA

✓ Peça Original

COLUNA "C" DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

COLUNA "A" ESQUERDA

✓ Peça Original

CAIXA RODA DIANTEIRA DIREITA

✓ Peça Original

CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PAINEL DIANTEIRO INFERIOR

✓ Peça Original

COLUNA "A" DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ Peça Original

COLUNA "C" ESQUERDA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA

✓ Peça Original

CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar


Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

PLACA



LACRE / QR CODE



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54


ETIQUETA VIS – MOTOR



ETIQUETA VIS – BATENTE DA PORTA




NÚMERO DO VIDRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54


HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA 01



LONGARINA 02



LONGARINA 03



LONGARINA 04



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

CAIXA DE ESTEPE



VIDRO 1



VIDRO 2




VIDRO 3



VIDRO 4



VIDRO 5



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

COLUNA 1



COLUNA 2



COLUNA 3



COLUNA 4



COLUNA 5



COLUNA 6



Laudo de Vistoria Cautelar


Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

EXTRAS: 1



EXTRAS: 10



EXTRAS: 11



EXTRAS: 12



EXTRAS: 2



EXTRAS: 3



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

EXTRAS: 4



EXTRAS: 5



EXTRAS: 5



EXTRAS: 6



EXTRAS: 7



EXTRAS: 8



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

EXTRAS: 9



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/09/2026 16:09:28 - Data realização: 21/09/2026 16:04:54

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AVISO IMPORTANTE

ITENS QUE NÃO SÃO VERIFICADOS NA PERÍCIA CAUTELAR: FUNCIONAMENTO, EXISTÊNCIA OU ORIGINALIDADE DE AIRBAG, SISTEMA DE FREIOS ABS, COMPUTADOR DE BORDO, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS QUE NÃO FAÇAM PARTE DOS ITENS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 14/98 DO CONTRAN. NÃO SÃO VERIFICADOS O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO, SALVO A CONFERÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES PERMITIDAS NESTE ITEM, QUE OBRIGATORIAMENTE PRECISAM ESTAR REGULARIZADAS NO CRLV/CRV, CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO 298/08 DO CONTRAN E, TAMBÉM, PEÇAS MECÂNICAS OU ITENS DE ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO. (NA PERÍCIA CAUTELAR A QUILOMETRAGEM É REGISTRADA, APENAS, ATRAVÉS DE FOTO NO LAUDO).

NOSSO LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR TEM A FINALIDADE DE MOSTRAR SE HÁ ALGO FORA DOS PADRÕES USADOS PELAS MONTADORAS , NÃO SUBSTITUINDO O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL.

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRANSITO NÃO FORNECIDO PELOS ORGÃOS OFICIAIS DEVIDO A LEI LGPD.

IMPORTANTE

ESTE LAUDO NÃO SE BASEIA NA ANÁLISE PARA APROVAÇÃO OU RECUSA EM CIA DE SEGUROS ,E NEM REPAROS DE PINTURA , LAUDO EXCLUSIVO PARA ANÁLISE DA ESTRUTURA E IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.