



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	[REDACTED]	Estado:	MG	Odômetro:	122.064
Renavam:	[REDACTED]			Emplacamento:	SÃO PAULO
Marca/Modelo:	I/BMW X1 SDRIVE20i VL91				
Ano de Fabricação:	2013	Modelo:	2014	Solicitante Laudo:	[REDACTED]
Cor:	BRANCA			Proprietário Veículo:	[REDACTED] ANDRES
Combustível:	GASOLINA			Conferente:	[REDACTED]
Número do Chassi:	[REDACTED]			Inspetor Técnico:	[REDACTED]
Número do Motor:	[REDACTED]			Unidade:	[REDACTED]
Município:	UBERLÂNDIA				

DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Dianteira Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Traseira Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Traseira Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Dianteira Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Traseira Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Traseira Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo

Tem Multas/Autuações?	✓ Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado?	⚠ NÃO, não está pago nenhuma parcela
O DPVAT está pago?	✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	⚠ O Licenciamento NÃO está pago
Existe Alienação?	✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUA PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.




Placa: [REDACTED]

Modelo: I/BMW X1 SDRIVE20I VL91

Ano: 2013

Modelo: 2014

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa:



Macro Foto Nº Chassi:



Foto do Número do Motor:



Odômetro do Veículo: **122.064**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK




Foto Frente do Veículo: I/BMW X1 SDRIVE20I VL91






ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

→ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



→ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



→ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



→ Foto Interna do Veículo



→ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



→ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

→ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



→ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)




→ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



→ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



→ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



→ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas




ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA.

MATRIZ: JOÃO PINHEIRO, 1576 - UBERLÂNDIA/MG

www.aguiapericias.com - sac@aguiapericias.com - (34) 3214-3234 | 99797-6000







REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/BMW X1 SDRIVE20I VL91 2013 - 2014



PLACA: 
RENAVAM: 
Nº DO CHASSI: 
Nº DO MOTOR: 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 11 ANOS DE USO

É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **SÃO PAULO**

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 110000 - KM Rodados

Media - 165000 - KM Rodados

Alta - 220000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

 Situação OK  Requer Atenção  Restrição ou Impedimento  Não Disponível  Sistema Fora do Ar

 Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

 Não Possui Restrições no (SENATRAN)

 Informações da Base Estadual (DETRAN)

 Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

 Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

 Veículo Fora do Estado de Origem

 Proprietário(a) Atual do Veículo

 Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

 Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

 Veículo com Chassi Original (Normal)

 Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

 Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

 Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

 Não existe Recall para este Veículo

 Processos - Base Não Disponível

 Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 09/01/2024

Placa: [REDACTED] Marca/Modelo: I/BMW X1 SDRIVE20I VL91 Ano: 2013 Modelo: 2014 Cor: BRANCA
Combustível: GASOLINA Renavan: [REDACTED] Estado: MG Município: UBERLÂNDIA
Tipo: CAMIONETA Potência: 184 Cilindradas: 1997 Nº Chassi: [REDACTED] Motor Fabril: [REDACTED]

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 09/01/2024

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)
Restrição-1: Não há Existe restrição judicial RENAJUD? Não
Restrição-2: Não há Existe comunicação de venda ativa? Não
Restrição-3: Não há Ostenta placa novo padrão? Não
Restrição-4: Não há Existe restrição PGFN? Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 09/01/2024

Placa: [REDACTED] Marca/Modelo: I/BMW X1 SDRIVE20I VL91 Ano: 2013 Modelo: 2014 Cor: BRANCA
Combustível: GASOLINA Renavan: [REDACTED] Estado: MG Município: UBERLÂNDIA
Nº DE EIXOS: 0 Potência: 184 Cilindradas: 1997 Nº Chassi: [REDACTED] Consta Chassi NORMAL no Sistema
Capacidade de Carga: 206 Espécie: MISTO Tipo: CAMIONETA
Motor BIN: [REDACTED] Motor Atual: [REDACTED] Situação: CIRCULAÇÃO

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 09/01/2024

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 09/01/2024

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de SÃO PAULO

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 09/01/2024

Resultado: O Veículo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 09/01/2024

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): [REDACTED]

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 09/01/2024

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





● Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 09/01/2024

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

● Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 09/01/2024

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 09/01/2024

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

● Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 09/01/2024

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 09/01/2024

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não existe Recall para este Veículo Data: 09/01/2024

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



 Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor

 Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

