



DADOS GERAIS

DATA:	18/10/2023	RESULTADO	APROVADO
CLIENTE:	CAR10 LAUDOS WEB MOTORS	Nº DO LAUDO:	344688
UNIDADE:	2 CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	VISTORIADOR:	LUAN FERREIRA LIMA

DADOS DO VEÍCULO

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA / TOYOTA/COROLLA GRS	MODELO/VERSÃO:	TOYOTA/COROLLA GRS
ANO DE FAB/MODELO	2022 / 2023	COR:	PRETA
PLACA:	*****	CIDADE:	BRASILIA
Nº DO CHASSI NO VEIC.:	*****	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	*****
Nº DO CHASSI NO CRLV:	*****	Nº DO MOTOR NA CRLV:	*****
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	*****	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL / GASOLINA
KM:	23315		

CONCLUSÃO

Conclusão Final
 - APROVADO

CHASSI

CHASSI
 - APROVADO

ITEM INSPECIONADO

Alinhamento porta dianteira esquerda
- 1.0 Item inspecionado
Caixa de roda dianteira direita
- 10.0 - Item inspecionado
Caixa de roda dianteira esquerda
- 11.0 - Item inspecionado
Caixa de roda traseira direita
- 12.0 - Item inspecionado
Caixa de roda traseira esquerda
- 13.0 - Item inspecionado
Coluna superior direita
- 14.1 - Item não inspecionado
Coluna superior esquerda
- 15.0 - Item inspecionado
Torre do amortecedor dianteira esquerda
- 16.0 - Item inspecionado
Torre do amortecedor dianteira direita
- 16.0 - Item inspecionado
Torre do amortecedor traseira esquerda
- 18.1 - Item não inspecionado
Torre do amortecedor traseira direita
- 19.0 - Item inspecionado
Alinhamento porta traseira esquerda
- 2.0 Item inspecionado
Fixação do amortecedor dianteiro direito
- 19.3 - Item sem Dano
Fixação do amortecedor dianteiro esquerdo
- 21.0 - Item inspecionado
Fixação do amortecedor traseiro direito
- 22.0 - Item inspecionado

ITEM INSPECIONADO

Fixação do amortecedor traseiro esquerdo
- 23.0 - Item inspecionado
Capô
- 24.0 - Item inspecionado
Fixação capo
- 25.0 - Item inspecionado
Fixação Porta dianteira direita
- 26.0 - Item inspecionado
Fixação Porta dianteira esquerda
- 27.0 - Item inspecionado
Fixação porta malas
- 28.0 - Item inspecionado
Fixação Porta traseira direita
- 29.0 - Item inspecionado
Alinhamento tampa do porta malas
- 3.0 Item inspecionado
Fixação Porta traseira esquerda
- 30.0 - Item inspecionado
Guarnição do capô
- 31.0 - Item inspecionado
Guarnição da porta dianteira direita
- 32.0 - Item inspecionado
Guarnição da porta dianteira esquerda
- 33.0 - Item inspecionado
Guarnição da porta traseira direita
- 34.0 - Item inspecionado
Guarnição da porta traseira esquerda
- 35.0 - Item inspecionado
Guarnição da tampa traseira
- 36.0 - Item inspecionado
Lateral traseira direita
- 37.0 - Item inspecionado

Luan Ferreira Lima -
Vistoriador

Luan Ferreira Lima -
Auxiliar Conferente



ITEM INSPECIONADO

Lateral traseira esquerda
- 38.0 - Item inspecionado

Painel corta fogo
- 39.0 - Item inspecionado

Alinhamento porta dianteira direita
- 4.0 - Item inspecionado

Paralama dianteiro direito
- 41.2 - Item com Dano

Painel dianteiro
- 40.0 - Item inspecionado

Paralama dianteiro esquerdo
- 42.0 - Item inspecionado

Paralama interno dianteiro direito
- 43.0 - Item inspecionado

Paralama interno dianteiro esquerdo
- 44.0 - Item inspecionado

Paralama interno traseiro direito
- 45.0 - Item inspecionado

Paralama interno traseiro esquerdo
- 46.0 - Item inspecionado

Paralama traseiro direito
- 47.0 - Item inspecionado

Paralama traseiro esquerdo
- 48.0 - Item inspecionado

Porta dianteira direita
- 49.0 - Item inspecionado

Porta dianteira esquerda
- 50.0 - Item inspecionado

Porta traseira direita
- 51.0 - Item inspecionado

Porta traseira esquerda
- 52.0 - Item inspecionado

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

✓ - APROVADO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Motor

✓ - APROVADO

ITEM INSPECIONADO

Tampa do porta malas/tampa traseira
- 53.0 - Item inspecionado

Teto
- 54.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço dianteira direita
- 55.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço traseira direita
- 56.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço traseira esquerda
- 58.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço dianteira esquerda
- 57.0 - Item inspecionado

Parafuso do capô
- 59.0 - Item inspecionado

Assoalho direito
- 6.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta dianteira esquerda
- 60.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta traseira esquerda
- 61.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta dianteira direita
- 62.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta traseira direita
- 63.0 - Item inspecionado

Parafuso do porta malas
- 64.0 - Item inspecionado

Assoalho esquerdo
- 7.0 - Item inspecionado

Alma do parachoque dianteiro
- 8.0 - Item inspecionado

Alma do parachoque traseiro
- 9.0 - Item inspecionado

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Chassi

✓ - APROVADO

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA CARROCERIA

Carroceria

✓ - O veículo examinado não apresentava vestígios aparentes de reparos de funilaria e/ou pintura.

Luan Ferreira Lima -
Vistoriador

Luan Ferreira Lima -
Auxiliar Conferente

**HODÔMETRO****HODÔMETRO**

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA**Placa**

✓ - APROVADO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO**REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO**

- Nesta data realizamos diversas pesquisas, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados. Contudo, não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa que integra este laudo.

IMPORTANTE: Nós e nossos parceiros, por mais esforço que façam para obter informações sobre o veículo, não se responsabilizam pelos resultados das pesquisas por elas realizadas e/ou a pedido do cliente, pois se tratam de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade indeterminada de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados.

Luan Ferreira Lima -
Vistoriador

Luan Ferreira Lima -
Auxiliar Conferente



FOTOS DA VISTORIA: 344688

LONGARINA D.D.



LONGARINA D.E.



LONGARINA T.E.



LONGARINA T.D.



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



OBSERVAÇÕES

Este relatório tem natureza informativa e representa uma análise particular do veículo inspecionado, não substituindo a Perícia Oficial realizada pelo Instituto de Criminalística. A empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, descrita abaixo, não assume responsabilidade por quaisquer alterações feitas após a emissão deste laudo, com base nos itens abordados nesta inspeção, cuja validade é restrita ao momento exato da realização da vistoria. O resultado final deste laudo está sujeito ao critério de avaliação da empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, podendo ser alterado sem aviso prévio. A empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, mencionada abaixo, repassa integralmente os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não assumindo responsabilidade pela precisão das informações fornecidas. Ao receber este laudo, é importante que o cliente esteja ciente de que as seguradoras possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação de risco para aceitação ou recusa de veículos. Portanto, ressaltamos que o critério de avaliação da empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, assim como o resultado final da vistoria, não está vinculado à decisão de aceitação das seguradoras.

Luan Ferreira Lima -
Vistoriador

Luan Ferreira Lima -
Auxiliar Conferente