

DADOS GERAIS

DATA:	21/10/2023	RESULTADO	APROVADO
CLIENTE:	CAR10 LAUDOS WEB MOTORS	Nº DO LAUDO:	345836
UNIDADE:	2 CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	VISTORIADOR:	VINICIUS FREIRE OLIVERIA

DADOS DO VEÍCULO

FABRICANTE/MARCA:	FORD / FORD/KA FLEX	MODELO/VERSÃO:	FORD/KA FLEX
ANO DE FAB/MODELO	2013 / 2013	COR:	VERMELHA
PLACA:	*****	CIDADE:	MAUA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	*****	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	*****
Nº DO CHASSI NO CRLV:	*****	Nº DO MOTOR NA CRLV:	*****
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	*****	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL / GASOLINA
KM:	102918		

CONCLUSÃO

Conclusão Final
✔ - APROVADO

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✔ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

DO BATENTE DA PORTA
✔ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente

ITEM INSPECIONADO

Alma do parachoque traseiro
- 9.0 - Item inspecionado

Alma do parachoque dianteiro
- 8.0 - Item inspecionado

Assoalho esquerdo
- 7.0 - Item inspecionado

Parafuso do porta malas
- 64.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta traseira direita
- 63.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta dianteira direita
- 62.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta traseira esquerda
- 61.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta dianteira esquerda
- 60.0 - Item inspecionado

Assoalho direito
- 6.0 - Item inspecionado

Parafuso do capô
- 59.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço traseira esquerda
- 58.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço dianteira esquerda
- 57.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço traseira direita
- 56.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço dianteira direita
- 55.0 - Item inspecionado

Teto
- 54.0 - Item inspecionado

ITEM INSPECIONADO

Tampa do porta malas/tampa traseira
- 53.0 - Item inspecionado

Porta traseira esquerda
- 52.0 - Item inspecionado

Porta traseira direita
- 51.0 - Item inspecionado

Porta dianteira esquerda
- 50.0 - Item inspecionado

Porta dianteira direita
- 49.0 - Item inspecionado

Paralama traseiro esquerdo
- 48.0 - Item inspecionado

Paralama traseiro direito
- 47.0 - Item inspecionado

Paralama interno traseiro esquerdo
- 46.0 - Item inspecionado

Paralama interno traseiro direito
- 45.0 - Item inspecionado

Paralama interno dianteiro direito
- 43.0 - Item inspecionado

Paralama interno dianteiro esquerdo
- 44.0 - Item inspecionado

Paralama dianteiro esquerdo
- 42.0 - Item inspecionado

Paralama dianteiro direito
- 41.0 - Item inspecionado

Painel dianteiro
- 40.0 - Item inspecionado

Alinhamento porta dianteira direita
- 4.0 - Item inspecionado

Painel corta fogo
- 39.0 - Item inspecionado

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente

ITEM INSPECIONADO

Lateral traseira esquerda
- 38.0 - Item inspecionado

Lateral traseira direita
- 37.0 - Item inspecionado

Guarnição da tampa traseira
- 36.0 - Item inspecionado

Guarnição da porta traseira esquerda
- 35.0 - Item inspecionado

Guarnição da porta traseira direita
- 34.0 - Item inspecionado

Guarnição da porta dianteira esquerda
- 33.0 - Item inspecionado

Guarnição da porta dianteira direita
- 32.0 - Item inspecionado

Guarnição do capô
- 31.0 - Item inspecionado

Fixação Porta traseira esquerda
- 30.0 - Item inspecionado

Alinhamento tampa do porta malas
- 3.0 Item inspecionado

Fixação Porta traseira direita
- 29.0 - Item inspecionado

Fixação porta malas
- 28.0 - Item inspecionado

Fixação Porta dianteira esquerda
- 27.0 - Item inspecionado

Fixação Porta dianteira direita
- 26.0 - Item inspecionado

Fixação capô
- 25.0 - Item inspecionado

Capô
- 24.0 - Item inspecionado

CHASSI

CHASSI

 - APROVADO

PLACA

Placa

 - APROVADO

ITEM INSPECIONADO

Fixação do amortecedor traseiro esquerdo
- 23.0 - Item inspecionado

Fixação do amortecedor traseiro direito
- 22.0 - Item inspecionado

Fixação do amortecedor dianteiro esquerdo
- 21.0 - Item inspecionado

Fixação do amortecedor dianteiro direito
- 19.0 - Item inspecionado

Alinhamento porta traseira esquerda
- 2.0 Item inspecionado

Torre do amortecedor traseira direita
- 19.0 - Item inspecionado

Torre do amortecedor traseira esquerda
- 18.0 - Item inspecionado

Torre do amortecedor dianteira direita
- 16.0 - Item inspecionado

Torre do amortecedor dianteira esquerda
- 16.0 - Item inspecionado

Coluna superior esquerda
- 15.0 - Item inspecionado

Coluna superior direita
- 14.0 - Item inspecionado

Caixa de roda traseira esquerda
- 13.0 - Item inspecionado

Caixa de roda traseira direita
- 12.0 - Item inspecionado

Caixa de roda dianteira esquerda
- 11.0 - Item inspecionado

Caixa de roda dianteira direita
- 10.0 - Item inspecionado

Alinhamento porta dianteira esquerda
- 1.0 Item inspecionado

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

- Nesta data realizamos diversas pesquisas, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados. Contudo, não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa que integra este laudo. IMPORTANTE: Nós e nossos parceiros, por mais esforço que façam para obter informações sobre o veículo, não se responsabilizam pelos resultados das pesquisas por elas realizadas e/ou a pedido do cliente, pois se tratam de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade indeterminada de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados.

HODÔMETRO

HODÔMETRO

- Registro do hodômetro fotografado.

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA CARROCERIA

Carroceria

 - Sem vestígios aparentes de adulteração.

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Motor
✔ - APROVADO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio
✔ - Gravação obstruída/sem

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Chassi
✔ - APROVADO



VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente

FOTOS DA VISTORIA: 345836

LONGARINA D.D.



LONGARINA D.E.



LONGARINA T.E.




LONGARINA T.D.



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA

**OBSERVAÇÕES**

1- Alma do para-choque amassada. 2- POSSUI AVARIA E/OU REPARO QUE NÃO AFETA A ESTRUTURA DA CARROCERIA.

Este relatório tem natureza informativa e representa uma análise particular do veículo inspecionado, não substituindo a Perícia Oficial realizada pelo Instituto de Criminalística. A empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, descrita abaixo, não assume responsabilidade por quaisquer alterações feitas após a emissão deste laudo, com base nos itens abordados nesta inspeção, cuja validade é restrita ao momento exato da realização da vistoria. O resultado final deste laudo está sujeito ao critério de avaliação da empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, podendo ser alterado sem aviso prévio. A empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, mencionada abaixo, repassa integralmente os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não assumindo responsabilidade pela precisão das informações fornecidas. Ao receber este laudo, é importante que o cliente esteja ciente de que as seguradoras possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação de risco para aceitação ou recusa de veículos. Portanto, ressaltamos que o critério de avaliação da empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, assim como o resultado final da vistoria, não está vinculado à decisão de aceitação das seguradoras.

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente