



DADOS GERAIS

DATA:	01/11/2023	RESULTADO	APROVADO
CLIENTE:	CAR10 LAUDOS WEB MOTORS	Nº DO LAUDO:	351301
UNIDADE:	2 CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	VISTORIADOR:	VINICIUS FREIRE OLIVERIA

DADOS DO VEÍCULO

FABRICANTE/MARCA:	JEEP / JEEP/COMPASS LONGITUDE D	MODELO/VERSÃO:	JEEP/COMPASS LONGITUDE D
ANO DE FAB/MODELO	2020 / 2021	COR:	PRETA
PLACA:	*****	CIDADE:	BLUMENAU
Nº DO CHASSI NO VEIC.:	*****	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	*****
Nº DO CHASSI NO CRLV:	*****	Nº DO MOTOR NA CRLV.:	*****
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	*****	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
KM:	55098		

CONCLUSÃO

Conclusão Final
 - APROVADO

ITEM INSPECIONADO

- Fixação do amortecedor dianteiro esquerdo
 - 21.0 - Item inspecionado
- Fixação do amortecedor traseiro direito
 - 22.0 - Item inspecionado
- Fixação do amortecedor traseiro esquerdo
 - 23.0 - Item inspecionado
- Capô
 - 24.0 - Item inspecionado
- Fixação capo
 - 25.0 - Item inspecionado
- Fixação Porta dianteira direita
 - 26.0 - Item inspecionado
- Fixação Porta dianteira esquerda
 - 27.0 - Item inspecionado
- Fixação porta malas
 - 28.0 - Item inspecionado
- Fixação Porta traseira direita
 - 29.0 - Item inspecionado
- Alinhamento tampa do porta malas
 - 3.0 Item inspecionado
- Fixação Porta traseira esquerda
 - 30.0 - Item inspecionado
- Guarnição do capô
 - 31.0 - Item inspecionado
- Guarnição da porta dianteira direita
 - 32.0 - Item inspecionado
- Guarnição da porta dianteira esquerda
 - 33.0 - Item inspecionado
- Guarnição da porta traseira direita
 - 34.0 - Item inspecionado

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
 Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
 Auxiliar Conferente



ITEM INSPECIONADO

Guarnição da porta traseira esquerda
- 35.0 - Item inspecionado

Guarnição da tampa traseira
- 36.0 - Item inspecionado

Lateral traseira direita
- 37.0 - Item inspecionado

Lateral traseira esquerda
- 38.0 - Item inspecionado

Painel corta fogo
- 39.0 - Item inspecionado

Alinhamento porta dianteira direita
- 4.0 - Item inspecionado

Painel dianteiro
- 40.0 - Item inspecionado

Paralama dianteiro direito
- 41.0 - Item inspecionado

Paralama dianteiro esquerdo
- 42.0 - Item inspecionado

Paralama interno dianteiro direito
- 43.0 - Item inspecionado

Paralama interno dianteiro esquerdo
- 44.0 - Item inspecionado

Paralama interno traseiro direito
- 45.0 - Item inspecionado

Paralama interno traseiro esquerdo
- 46.0 - Item inspecionado

Paralama traseiro direito
- 47.0 - Item inspecionado

Paralama traseiro esquerdo
- 48.0 - Item inspecionado

Porta dianteira direita
- 49.0 - Item inspecionado

ITEM INSPECIONADO

Porta dianteira esquerda
- 50.0 - Item inspecionado

Porta traseira direita
- 51.0 - Item inspecionado

Porta traseira esquerda
- 52.0 - Item inspecionado

Tampa do porta malas/tampa traseira
- 53.0 - Item inspecionado

Teto
- 54.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço dianteira direita
- 55.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço traseira direita
- 56.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço dianteira esquerda
- 57.0 - Item inspecionado

Travessa de reforço traseira esquerda
- 58.0 - Item inspecionado

Parafuso do capô
- 59.0 - Item inspecionado

Assoalho direito
- 6.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta dianteira esquerda
- 60.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta traseira esquerda
- 61.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta dianteira direita
- 62.0 - Item inspecionado

Parafuso da porta traseira direita
- 63.0 - Item inspecionado

Parafuso do porta malas
- 64.0 - Item inspecionado

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente



ITEM INSPECIONADO

- Assoalho esquerdo**
- 7.0 - Item inspecionado
- Alma do parachoque dianteiro**
- 8.0 - Item inspecionado
- Alma do parachoque traseiro**
- 9.0 - Item inspecionado
- Alinhamento porta dianteira esquerda**
- 1.0 Item inspecionado
- Caixa de roda dianteira direita**
- 10.0 - Item inspecionado
- Caixa de roda dianteira esquerda**
- 11.0 - Item inspecionado
- Caixa de roda traseira direita**
- 12.0 - Item inspecionado
- Caixa de roda traseira esquerda**
- 13.0 - Item inspecionado
- Coluna superior direita**
- 14.0 - Item inspecionado
- Coluna superior esquerda**
- 15.0 - Item inspecionado
- Torre do amortecedor dianteira esquerda**
- 16.0 - Item inspecionado
- Torre do amortecedor dianteira direita**
- 16.0 - Item inspecionado
- Torre do amortecedor traseira esquerda**
- 18.0 - Item inspecionado
- Torre do amortecedor traseira direita**
- 19.0 - Item inspecionado
- Alinhamento porta traseira esquerda**
- 2.0 Item inspecionado
- Fixação do amortecedor dianteiro direito**
- 19.0 - Item inspecionado

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA CARROCERIA

- Carroceria**
✓ - O veículo examinado não apresentava vestígios aparentes de reparos de funilaria e/ou pintura.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

- DO BATENTE DA PORTA**
✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.
- ETIQUETA DO ASSOALHO**
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.
- ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR**
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

- VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA**
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**
✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.
- VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.
- VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA**
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.
- VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA**
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.
- VIDRO TRASEIRO(VIGIA)**
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

- Câmbio**
✓ - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

CHASSI

- CHASSI**
✓ - APROVADO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- Chassi**
✓ - APROVADO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- Motor**
✓ - APROVADO

HODÔMETRO

- HODÔMETRO**
- Registro do hodômetro fotografado.

PLACA

- Placa**
✓ - APROVADO

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente

**REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO /
ROUBO / FURTO****REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO /
ROUBO / FURTO**

- Nesta data realizamos diversas pesquisas, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados.

Contudo, não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa que integra este laudo.

IMPORTANTE: Nós e nossos parceiros, por mais esforço que façam para obter informações sobre o veículo, não se responsabilizam pelos resultados das pesquisas por elas realizadas e/ou a pedido do cliente, pois se tratam de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade indeterminada de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados.

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente



FOTOS DA VISTORIA: 351301

LONGARINA D.D.



LONGARINA D.E.



LONGARINA T.E.



LONGARINA T.D.



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



OBSERVAÇÕES

Este relatório tem natureza informativa e representa uma análise particular do veículo inspecionado, não substituindo a Perícia Oficial realizada pelo Instituto de Criminalística. A empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, descrita abaixo, não assume responsabilidade por quaisquer alterações feitas após a emissão deste laudo, com base nos itens abordados nesta inspeção, cuja validade é restrita ao momento exato da realização da vistoria. O resultado final deste laudo está sujeito ao critério de avaliação da empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, podendo ser alterado sem aviso prévio. A empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, mencionada abaixo, repassa integralmente os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não assumindo responsabilidade pela precisão das informações fornecidas. Ao receber este laudo, é importante que o cliente esteja ciente de que as seguradoras possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação de risco para aceitação ou recusa de veículos. Portanto, ressaltamos que o critério de avaliação da empresa CAR10 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, assim como o resultado final da vistoria, não está vinculado à decisão de aceitação das seguradoras.

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Vistoriador

VINICIUS FREIRE OLIVERIA -
Auxiliar Conferente