

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
I/AUDI Q3 1.4TFSI/I/AUDI Q3 1.4TFSI
2021/ 2022 - BRANCA - GASOLINA

Solicitante
AUDICAR


APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS
TIPO VEÍCULO:	Automóvel	ESPÉCIE:
RENAVAM:		CATEGORIA:
CHASSI:		CAPACIDADE:
MOTOR:		PBT: 2,05
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	CILINDRADA:
MUNICÍPIO/UF:	GUARAPUAVA/PR	POTÊNCIA:
		CRLV:
		HODÔMETRO: 36632
		CHASSI:
		MOTOR:
		CÂMBIO:
		MUNICÍPIO/UF: Guarapuava/PR

 APROVADO  REPROVADO  COM APONTAMENTO(S)  COM ALERTA(S)  COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)




✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.
✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.
✓ 074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676



ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

Registro Fotográfico Eta/VIS

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


✓ 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



01	1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
02	2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
03	3 - Painel frontal superior	Original
04	4 - Longarina dianteira esquerda	Original
05	5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
06	6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
07	7 - Painel corta fogo	Original
08	8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
09	9 - Porta dianteira esquerda	Original
10	10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11	11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
12	12 - Coluna dianteira esquerda	Original
13	13 - Coluna média/central esquerda	Original
14	14 - Porta traseira esquerda	Original
15	15 - Coluna traseira esquerda	Original
16	16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
17	17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
18	18 - Longarina traseira esquerda	Original
19	19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
20	20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676



21 - Painel traseiro	Original
22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - Longarina dianteira direita	Original
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
40 - Estrutura do teto	Original

✓ CONSTA COMUNICADO DE VENDA, CONFORME PESQUISA EM ANEXO.

4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676

Foto extra



Foto extra




Foto extra




Foto extra




Foto extra





Foto extra



4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676

Foto extra




Foto extra



Foto extra





Foto extra



Foto extra



Foto extra



4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676

Foto extra




Foto extra




Foto extra



Foto extra





Foto extra



Foto extra



4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676



Foto extra




Foto extra



Foto extra




Foto extra




Foto extra



4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

- FAZ NECESSÁRIO INFORMAR QUE DEVIDO A BASE DE PROPRIETÁRIOS ANTERIORES ESTAR FORA DO AR, SEM PREVISÃO DE RETORNO, ESTA INFORMAÇÃO NÃO SERÁ MAIS DIVULGADA EM PESQUISA, ATÉ QUE AS BASES NORMALIZEM. SENDO ASSIM A TERCEIRA VISÃO SE ISENTA DE QUALQUER DIVERGÊNCIA FUTURA, FICANDO POR CONTA DO CLIENTE BUSCAR MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE EM ÓRGÃO COMPETENTE.
- FAZ NECESSÁRIO INFORMAR QUE ESTE LAUDO CAUTELAR NÃO SERVE PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA.
- AO RECEBER ESTE LAUDO, O CLIENTE/PROPRIETÁRIO FOI ORIENTADO E AVISADO QUE AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DE AUTOMÓVEIS, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA TERCEIRA VISÃO BEM COMO O RESULTADO FINAL DA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA, FINANCEIRAS E OU SIMILARES.

Perito em identificação veicular

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.



www.terceiravisao.com
UNIDADE FRANQUEADA - Curitiba/PR
CNPJ: 18.691.891/0001-35
TEL: 1239319512



ACESSO
SEGURO

4248135.WAUBYAF3XN1016035. 23052024144746.581676

3ª VISA
Perícias e Vistorias Automotivas

