

PLACA [REDACTED]
MODELO DO VEÍCULO: HONDA/HR-V EX CVT

CAUTELAR V1 



PROTEÇÃO POR
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão 
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	
DATA DE VISTORIA:	18/06/2024 12:20:09
MARCA:	HONDA
MODELO:	HONDA/HR-V EX CVT
COR:	VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2018
PLACA:	
RENAVAM:	
KM:	79610
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	SANTO ANDRÉ - PERIMETRAL
CLIENTE:	JOTA JR VEÍCULOS

RESUMO DE STATUS

OK CONDIÇÃO N. DO CHASSI	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO
OK CONDIÇÃO N. DO MOTOR	VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO
! CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO
OK IDENTIFICAÇÃO E PLACAS	VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS
OK HISTÓRICO	INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO
OK CONDIÇÃO DA ESTRUTURA	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS
CÂMBIO AUTOMÁTICO
DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
RETROVISORES ELÉTRICOS
ALARME
AR QUENTE
ESTEPE
MACACO

RÁDIO

VIDROS DEGRADÊ

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

ANTENA ELÉTRICA

BANCO BI-PARTIDO

CHAVE DE RODA

PILOTO AUTOMÁTICO

RODAS DE LIGA LEVE

VIDROS VERDES

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

ANTENA

BANCO DE COURO

FAROL DE MILHA

TAPETES

TRIÂNGULO

CHAVE RESERVA

MANUAL DO VEÍCULO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:

NO. CHASSI NO VEÍCULO:

NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

• **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN:

NO. MOTOR NO VEÍCULO:

NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

• **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN:

NÃO CADASTRADA

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

OBSTRUÍDA

• **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NÃO CADASTRADA NA BIN

OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS• **CINTOS E VIDROS**• **DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**

DIANTEIRO ESQUERDO:

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO ESQUERDO:	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO DIREITO:	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
DIANTEIRO DIREITO:	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

• CONDIÇÃO DA GRAVACAO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA):	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	
VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

• CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - BATENTE DA PORTA :	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - ASSOALHO :	SEM VISUALIZAÇÃO

• CONDIÇÕES DA PLACA

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO
• REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA
• CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA

OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA; - A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA; - OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA; - O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023); - OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS; - A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS; - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA; - A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO; - MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; - NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor




Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras, Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P,E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P,D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, Jota JR Veículos, declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e cnpj: 38.145.489/0001-62 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Rua Coronel Alfredo Fláquer - Centro - TEL: (11) 44275504



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 18/06/2024 12:20:09, conforme horário oficial de Brasília, por SUPERVISAO SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: [REDACTED]

Conferido por: [REDACTED]