

DADOS COMPLETOS:

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CAMBIO:

08-OBSTRUIDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:


Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SUPER OLHO VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela SUPER OLHO VISTÓRIAS VILA LEOPOLDINA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à SUPER OLHO VISTÓRIAS VILA LEOPOLDINA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da SUPER OLHO VISTÓRIAS VILA LEOPOLDINA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

CHASSI



MOTOR



DIANTEIRA



TRASEIRA



LACRE



ETIQUETA_VIS_COLUNA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



CANTO FRENTE DIREITO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

CANTO FRENTE ESQUERDO



CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



ETIQUETA_VIS_MOTOR





HODÔMETRO




LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



VIDRO



ORIGINALIDADE DA PINTURA



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

