

**DADOS DO SOLICITANTE**

[REDACTED]

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

[REDACTED]

CPF/CNPJ

Telefone

E-mail

**DADOS DO VEÍCULO - CARACTERÍSTICAS**

Placa	Fabricante	Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor	Combustível
[REDACTED]	SUZUKI	SUZUKI JIMNY SIE 4YOU	2023	2024	VERDE	GASOLINA
Tipo de Veículo	QtdePassageiros	Potencia	Cilindrada	Tipo de Carroceria	QtdeEixos	KM
PASSEIO	4	108	1462	NÃO INFORMADO	2	5498

**DADOS DO VEÍCULO - IDENTIFICAÇÃO**

[REDACTED]

**PARECER TÉCNICO****APROVADO****OBSERVAÇÕES****ITENS DE IDENTIFICAÇÃO****NUMERAÇÃO DO CHASSI**

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

**NUMERAÇÃO DO MOTOR**

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

**ANÁLISE DAS PLACAS**

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO MERCOSUL EM CONFORMIDADE (OK)

**UNIDADE CREDENCIADA**

RAZÃO SOCIAL  
VESTIGIUS PIRACICABA - VESTIGIUS PERCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
CNPJ  
10692818000176

ENDEREÇO  
AVENIDA DONA  
CIDADE  
PIRACICABA/SP  
BAIRRO  
JARAGUA  
CEP  
13403030  
FONE  
(19)3422-3354

**VISTORIADOR RESPONSÁVEL**

[REDACTED]

## ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

### ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

1 - CRV/CRLV EM CONFORMIDADE (OK)

### ETIQUETAS

1 - ETIQUETA COLUNA - ORIGINAL

2 - ETIQUETA MOTOR - ORIGINAL

3 - ETIQUETA PISO - ORIGINAL

### ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE

PARABRISA/DATA

ORIGINAL /

TRASEIRO/DATA

ORIGINAL /

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA/DATA

ORIGINAL /

LATERAL DIREITO/DATA

ORIGINAL /

LATERAL ESQUERDO/DATA

ORIGINAL /

PORTA DIANTEIRA DIREITA/DATA

ORIGINAL /

### ANÁLISE DAS CONSULTAS/PESQUISAS

1 - NADA CONSTA NAS BASES DE DADOS CONSULTADAS, VIDE CONSULTA ANEXA AO LAUDO

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu contratante na qualidade de cliente e/ou proprietário do veículo analisado em conformidade a este laudo de vistoria veicular, DECLARO, ter lido e compreendido todas as informações impressas e expostas no laudo de vistoria, dou ciência que recebi as informações necessárias, explicadas no ato final do laudo de vistoria pelo próprio vistoriador (a). O LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR, foi realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente momento, este possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria no veículo identificado acima, iniciando primeiramente com a verificação de dados dos documentos ora apresentados e observações identificadas com as coletas de dados, descritas no documento, as quais foram cruzadas com as informações adquiridas nas consultas junto à empresas terceirizadas, as quais se utilizam de bases de dados públicos e privados, em razão disto, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, ou ainda a falta de informação, falha ou erro operacional, ao abastecer a base, de um órgão de trânsito para outro, especialmente àquelas que impliquem o chassi, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (suas partes estruturais).Somos responsáveis sim, pela informação que coletamos. Não somos responsáveis pelas informações apresentadas na pesquisa do veículo, apenas são informativas ao proprietário do veículo, portanto qualquer restrição interna de uma cia seguradora a qual não venha descrito na pesquisa realizada no exato momento da vistoria, nossa empresa não tem responsabilidade, caberá ao proprietário do veículo ou cliente consultar posteriormente o órgão competente, alertamos ainda, que antes de concluir a negociação do veículo, declara estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo que não é valido como certidão e as informações acima descrita são de uso exclusivo ao destinatário e sua utilização por outra pessoa ou para finalidade diversa da contratada pode caracterizar ilícito civil. Como "não temos" acesso a informação de bancos de dados de restrições internas de empresas Seguradoras, Financeiras, Leiloeiros, consórcios e Bancos, restrições estas que não sendo informada em pesquisa venham a acarretar em prejuízos ao adquirente do veículo em análise, não podemos ser responsabilizados. O Fato de um veículo ser de leilão não significa que o veículo não possa ser comercializado, nosso trabalho é identificar se o referido veículo sofreu abalos em sua estrutura que possam prejudicar o veículo e ocorra na perda da seguradora do mesmo. Veículos de procedência comercial de eventos corporativos, que não estão informados em nenhuma base de pesquisa, não cabe nossa responsabilidade. Problemas mecânicos, problemas em pinturas, avarias em latas e lanternas, reparos em sua lataria, bem como retoques de pinturas, reparos com massa plástica, não são de nossa responsabilidade.

### UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL

VESTIGIUS PIRACICABA - VESTIGIUS PERICIAS E VISTORIAS  
AUTOMOTIVAS LTDA - ME

ENDEREÇO

AVENIDA DONA

CIDADE

PIRACICABA/SP

BAIRRO

JARAGUA

CNPJ

10692818000176

CEP

13403030

FONE

(19)3422-3354

### VISTORIADOR RESPONSÁVEL



## CHECKLIST DE ITENS

### ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

BUZINA	FUNCIONA	CINTO DE SEGURANÇA P/ ARVORE DE TRANSMISSÃO	POSSUI
CINTO DE SEGURANÇA	POSSUI	CHAVE DE RODA	POSSUI
TRIÂNGULO	POSSUI	ESPELHO RETROVISOR DIREITO	POSSUI
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	POSSUI	ESPELHO RETROVISOR CENTRAL/INTERNO	POSSUI
FARÓIS PRINCIPAIS DIANTEIROS	FUNCIONA	FREIO DE ESTACIONAMENTO	FUNCIONA
LUZ DE FREIO	FUNCIONA	LUZ DE POSIÇÃO	FUNCIONA
LUZ DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	FUNCIONA	LUZ DE MARCHA RÉ	FUNCIONA
LUZ DE SETAS DIANTEIRAS	FUNCIONA	LUZ DE SETAS TRASEIRAS	FUNCIONA
LIMPADOR DE PARABRISA	FUNCIONA	MACACO	POSSUI
PARA-SOL	POSSUI	VELOCIMETRO / TACOGRAFO	FUNCIONA
VIDRO PARABRISA	POSSUI	VIDRO TRASEIRO	POSSUI
VIDROS LATERAIS DIREITO	POSSUI	VIDROS LARETAIS ESQUERDO	POSSUI



VESTIGIUS  
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

### UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL  
VESTIGIUS PIRACICABA - VESTIGIUS PERICIAS E VISTORIAS  
AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
ENDEREÇO  
AVENIDA DONA

CIDADE  
PIRACICABA/SP

BAIRRO  
JARAGUA

CNPJ  
10692818000176

CEP  
13403030


FONE  
(19)3422-3354

### VISTORIADOR RESPONSÁVEL



## ANÁLISE DA ESTRUTURA

### ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA



#### ITENS ANALISE ESTRUTURA OBSERVAÇÃO

**NÃO APRESENTA CORTES E/OU REPAROS APARENTES.  
NÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO.**

#### LEGENDAS

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  
LONGARINA TRASEIRA DIREITA  
COLUNA DIANTEIRA DIREITA  
COLUNA CENTRAL DIREITA  
COLUNA TRASEIRA DIREITA  
PAINEL FRONTAL  
CAIXA DE AR DIREITA  
TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA  
TORRE DE AMORTECEDOR TRASEIRA DIREITA  
ASSOALHO DO PORTA MALAS

**ORIGINAL** LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA  
**ORIGINAL** LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  
**ORIGINAL** COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA  
**ORIGINAL** COLUNA CENTRAL ESQUERDA  
**ORIGINAL** COLUNA TRASEIRA ESQUERDA  
**ORIGINAL** PAINEL TRASEIRO  
**ORIGINAL** CAIXA DE AR ESQUERDA  
**ORIGINAL** TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA  
**ORIGINAL** TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRA ESQUERDA  
**ORIGINAL** ASSOALHO CENTRAL DO MONOBLOCO

**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**  
**ORIGINAL**

### OBSERVAÇÕES

#### UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL  
**VESTIGIUS PIRACICABA - VESTIGIUS PERICIAS E VISTORIAS  
AUTOMOTIVAS LTDA - ME**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA DONA**

CIDADE  
**PIRACICABA/SP**

BAIRRO  
**JARAGUA**

CNPJ  
**10692818000176**

CEP  
**13403030**


FONE  
**(19)3422-3354**

#### VISTORIADOR RESPONSÁVEL



## ANÁLISE DA PINTURA

### ORIGINALIDADE DA PINTURA



#### LEGENDAS

##### Itens Verificados

- TETO
- CAPÔ
- CAPÔ TRASEIRO
- PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
- PORTA DIANTEIRA DIREITA
- PORTA TRASEIRA DIREITA LATERAL
- PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA LATERAL
- PARA-CHOQUE DIANTEIRO
- PARA-CHOQUE TRASEIRO
- CAIXA DE AR DIREITA
- CAIXA DE AR ESQUERDA
- COLUNA DIANTEIRA DIREITA
- COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
- COLUNA CENTRAL DIREITA
- COLUNA CENTRAL ESQUERDA
- COLUNA TRASEIRA DIREITA
- COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

##### Espessura ( $\mu$ )

##### Status

- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- NÃO APLICAVEL
- ORIGINAL
- ORIGINAL
- NÃO APLICAVEL
- ORIGINAL
- NÃO APLICAVEL
- NÃO APLICAVEL
- ORIGINAL

### OBSERVAÇÕES

#### UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL  
**VESTIGIUS PIRACICABA - VESTIGIUS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA DONA**

CIDADE  
**PIRACICABA/SP**

BAIRRO  
**JARAGUA**

CNPJ  
**10692818000176**

CEP  
**13403030**

FONE  
**(19)3422-3354**

#### VISTORIADOR RESPONSÁVEL



## FOTOS



FRENTE



TRASEIRA



TRASEIRA ESQUERDA 45



NR. CHASSI



NR. MOTOR



QUILOMETRAGEM

### UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL  
**VESTIGIUS PIRACICABA - VESTIGIUS PERICIAS E VISTORIAS  
AUTOMOTIVAS LTDA - ME**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA DONA**

CIDADE  
**PIRACICABA/SP**

BAIRRO  
**JARAGUA**

CNPJ  
**10692818000176**  
CEP  
**13403030**

FONE  
**(19)3422-3354**

### VISTORIADOR RESPONSÁVEL



## FOTOS



PLACA TRASEIRA



CRLV / CRV



ETA PORTA DIANTEIRA DIR.



GRAV. VIDRO PARABRISA



CAIXA DE ESTEPE

### UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL  
**VESTIGIUS PIRACICABA - VESTIGIUS PERICIAS E VISTORIAS  
AUTOMOTIVAS LTDA - ME**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA DONA  
PIRACICABA/SP**

BAIRRO  
**JARAGUA**

CNPJ  
**10692818000176**  
CEP  
**13403030**

FONE  
**(19)3422-3354**

### VISTORIADOR RESPONSÁVEL



