

DADOS COMPLETOS:

UNIDADE:

CLIENTE:

DATA: 29/11/2024 16:36:02

Nº DA VISTORIA:

STATUS:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:

ANO FAB./MODELO: 2012/2013

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CHASSI NO VEÍC:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:

CIDADE:

SAO PAULO

COR:

BRANCA

MODELO/VERSÃO:

I/BMW X6 XDRIVE 35i FG21

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

Nº DO MOTOR NO VEÍC:

KM:

096523

COMBUSTÍVEL:

GASOLINA

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

08-OBSTRUIDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

04-Vidro não original

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

veículo blindado

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

04-Vidro não original

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

04-Vidro não original

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

02-Consta histórico de roubo/furto, conforme pode ser constatado na pesquisa.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoriatura-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela [REDACTED] podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à [REDACTED] apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da [REDACTED] bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.


Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, [REDACTED] declaro ter recebido o seguinte da: [REDACTED] e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

CHASSI



MOTOR




DIANTEIRA



TRASEIRA




LACRE



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, [redacted] declaro ter recebido o seguinte da: [redacted] e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


CRLV



COMPARTIMENTO DO MOTOR




CINTO DE SEGURANÇA




CANTO FRENTE ESQUERDO



HODÔMETRO



CANTO FRENTE DIREITO



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



Vistoriador



Auxiliar Conferente

Eu, [redacted] declaro ter recebido o seguinte da: [redacted] e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, [REDACTED] declaro ter recebido o seguinte da [REDACTED] e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SÃO PAULO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, [redacted] declaro ter recebido o seguinte da: [redacted] e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.