

**DADOS GERAIS:**

DATA: 03/01/2025 09:35:41

CLIENTE:

STATUS:

APROVADO

UNIDADE:

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: TOYOTA

MODELO/VERSÃO: I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD

ANO FAB./MODELO: 2021/2021

COR: PRATA

PLACA:

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

COMBUSTÍVEL: DIESEL

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

KM:

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria Técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISTORIA TOTAL, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISTORIA TOTAL. PRESIDENTE PRUDENTE apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISTORIA TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




LACRE




HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



VIDRO





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



TRASEIRA



PLACA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



AVARIA



AVARIA




LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA





APROVADO


FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA






ORIGINALIDADE DA PINTURA





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE