

**DADOS GERAIS:**

DATA:	02/06/2025 13:46:11	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	CONCRED VEICULOS	Nº DA VISTORIA:	
UNIDADE:	VISAO TOTAL ITAJUBA	VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	I/FORD RANGER XLSCD2A22
ANO FAB./MODELO:	2020/2021	COR:	CINZA
PLACA:		CIDADE:	PIRANGUINHO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.


OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


LATERAL_DIREITA




ETIQUETA_VIS_COLUNA




MOTOR



LATERAL_ESQUERDA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



VIDRO



LACRE



DIANTEIRA




HODÔMETRO





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


CHASSI




TRASEIRA



CINTO DE SEGURANÇA



COMPARTIMENTO DO MOTOR





ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

