

DADOS COMPLETOS:

UNIDADE: SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA
CLIENTE: SPEED CLEAN
DATA: 27/06/2025 10:11:48

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:
ANO FAB./MODELO: 2021/2022
Nº DO CHASSI NA BIN:
Nº DO CHASSI NO CRLV:
Nº DO CHASSI NO VEÍC:
Nº DO CÂMBIO NA BIN:
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:

CIDADE: SAO PAULO
COR: AZUL
MODELO/VERSÃO: I/M.BENZ AMG GLC43 CO
Nº DO MOTOR NA BIN:
Nº DO MOTOR NO CRLV:
Nº DO MOTOR NO VEÍC:
KM: 23366
COMBUSTÍVEL: GASOLINA

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

08-OBSTRUIDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

01-Original (OK)

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

08-Não original/outro tipo

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

08-Não original/outro tipo

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

08-Não original/outro tipo

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

08-Não original/outro tipo

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

08-Não original/outro tipo

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

08-Não original/outro tipo

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEÍCULO BLINDADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Eu, SPEED CLEAN declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI




MOTOR




LACRE



ETIQUETA_VIS_COLUNA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



HODÔMETRO



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, SPEED CLEAN declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

VIDRO



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA




LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



Eu, SPEED CLEAN declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO


ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Eu, SPEED CLEAN declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Eu, SPEED CLEAN declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.