

DADOS COMPLETOS:

UNIDADE: SUPER OLHO VISTÓRIAS VILA LEOPOLDINA
CLIENTE: SPEED CLEAN
DATA: 29/07/2025 11:59:48

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:
ANO FAB./MODELO: 2022/2022
Nº DO CHASSI NA BIN:
Nº DO CHASSI NO CRLV:
Nº DO CHASSI NO VEÍC:
Nº DO CÂMBIO NA BIN:
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:

CIDADE: SAO PAULO
COR: CINZA
MODELO/VERSÃO: I/AUDI
Nº DO MOTOR NA BIN:
Nº DO MOTOR NO CRLV:
Nº DO MOTOR NO VEÍC:
KM: 18167
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

08-OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SUPER OLHO VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela SUPER OLHO VISTÓRIAS VILA LEOPOLDINA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à SUPER OLHO VISTÓRIAS VILA LEOPOLDINA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da SUPER OLHO VISTÓRIAS VILA LEOPOLDINA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA




TRASEIRA




MOTOR




CHASSI



ETIQUETA_VIS_COLUNA




LACRE




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CINTO DE SEGURANÇA




HODÔMETRO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

VIDRO



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA





EXTRA



EXTRA



EXTRA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


EXTRA



EXTRA




ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE