

PLACA: *****
MODELO DO VEÍCULO: AUDI/A3 LM 150CV

CAUTELAR **V1**



2890207



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão®
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	2890207
DATA DE VISTORIA:	31/08/2023 13:46:34
MARCA:	AUDI
MODELO:	AUDI/A3 LM 150CV
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2018
PLACA:	*****
RENAVAM:	*****
KM:	79195
COMBUSTÍVEL:	FLEX

CONDIÇÃO N. DO CHASSI



13

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO



CONDIÇÃO N. DO MOTOR



12

Pêc. Item

verificados

VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO



CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO



6

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO



IDENTIFICAÇÃO E PLACAS



17

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS



HISTÓRICO



36

Pêc. Item

verificados

INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO



CONDIÇÃO DA ESTRUTURA



43

Pêc. Item

verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS

ALARME

AR QUENTE

ESTEPE

MACACO

RÁDIO

TETO SOLAR

VIDROS ELÉTRICOS

BANCO BI-PARTIDO

Veículo vistoriado, você des preocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 1 de 6



2890207

CHAVE DE RODA
 RODAS DE LIGA LEVE
 AR CONDICIONADO
 TRAVAS ELÉTRICAS
 TÉRMICO TRASEIRO
 BANCO DE COURO
 COMP. DE BORDO
 TAPETES
 TRIÂNGULO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN: *****
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: *****
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: *****

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**
 DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN: *****
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: *****
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: *****

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**
 DENTRO DOS PADRÕES
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN: *****
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: *****

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**
 DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS

- **CINTOS E VIDROS**

- **DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**

DIANTEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 TRASEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 TRASEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 DIANTEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

- **CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS**

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA): SEM GRAVAÇÃO
 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 VIDRO TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

• **CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA**

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETA - BATENTE DA PORTA :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETA - ASSOALHO :

PLAQUETA / ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO AUSENTE / REMOVIDA

• **CONDIÇÕES DA PLACA**

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO• **REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA• **CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

O PRESENTE LAUDO POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA - A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DO LAUDO, BASEADOS NOS ITENS QUE CONTEMPLAM ESTA VISTORIA, SENDO QUE SUA VALIDADE É NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA - O STATUS/RESULTADO FINAL DO PRESENTE LAUDO SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO A QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA, REPASSA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESA DE CONSULTA/PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELAS INFORMAÇÕES DELES. INFORMAMOS QUE AS NOMENCLATURAS DOS RESULTADOS FORAM ALTERADAS PARA APROVADO COM APONTAMENTO (SUBSTITUINDO A RESSALVA) E NÃO CONFORME (SUBSTITUINDO O REPROVADO). ÚLTIMA REVISÃO DE CRITÉRIOS: 11/03/19. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS DE STATUS REF. A ESTA REVISÃO/ATUALIZAÇÃO.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS:

AO RECEBER ESTE LAUDO, O CLIENTE FICA CIENTE QUE AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DE AUTOMÓVEIS, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA SUPER VISÃO BEM COMO O RESULTADO DA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA



FOTOS

KM




Compartimento motor



Foto eta coluna



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda




2890207

Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



Caixa De Ar Dir.



Painel geral




Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, ARAGON MULTIMARCAS LTDA, declaro ter recebido o seguinte da: KOIKE E MATSUMURA PERICIAS E VISTORIAS S/S LTDA -ME e cnpj: 08.627.443/0001-19 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AVENIDA PROFESSOR LUIZ IGNACIO DE ANHAIA MELLO - VILA PRUDENTE - TEL: (11) 4116-5284



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 31/08/2023 13:46:34, conforme horário oficial de Brasília, por KOIKE E MATSUMURA PERICIAS E VISTORIAS S/S LTDA -ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA - 329592822
Conferido por: RAFFAELLA THEADA - 502200297

Veículo vistoriado, você despreocupado!



2890207

WWW.SUPERVISAO.COM

