

PLACA: *****
MODELO DO VEÍCULO: PORCHE CAYENNE

CAUTELAR **V1**



3502502



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

SuperVisão®
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3302502
DATA DE VISTORIA:	09/02/2024 13:55:10
MARCA:	PORSCHE
MODELO:	PORCHE CAYENNE
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2021
ANO MODELO:	2021
PLACA:	*****
RENAVAM:	*****
KM:	18744
COMBUSTÍVEL:	GASOLINAELETRICO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI



13

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO



CONDIÇÃO N. DO MOTOR



12

Pêc. Item

verificados

VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO



CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO



6

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO



IDENTIFICAÇÃO E PLACAS



17

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS



HISTÓRICO



36

Pêc. Item

verificados

INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO



CONDIÇÃO DA ESTRUTURA



43

Pêc. Item

verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO
DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
RETROVISORES ELÉTRICOS
ALARME
AR QUENTE
BANCO ELÉT. MOTORISTA
MACACO
VIDROS ELÉTRICOS
LIMP./LAV. VIDRO TRAS.
BANCO BI-PARTIDO
BANCO ELÉT. PASSAG.

Veículo vistoriado, você des preocupado!



3302502

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 1 de 7

CHAVE DE RODA
 PILOTO AUTOMÁTICO
 RODAS DE LIGA LEVE
 AR CONDICIONADO
 TRAVAS ELÉTRICAS
 TÉRMICO TRASEIRO
 ANTENA
 BANCO DE COURO
 COMP. DE BORDO
 TAPETES
 TRIÂNGULO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN: *****
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: *****
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: *****

• CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN: *****
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: *****
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: *****

• CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN: *****
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: *****

• CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS
• CINTOS E VIDROS
• DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 TRASEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 TRASEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 DIANTEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

• CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA): GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
 VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
 VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
 VIDRO TRASEIRO (VIGIA): GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL



VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

• **CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA**

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETA - BATENTE DA PORTA :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETA - ASSOALHO :

NÃO OBRIGATÓRIA

• **CONDIÇÕES DA PLACA**

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO• **REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA• **CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA

OBSERVAÇÃO

VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA; - A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA; - OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA; - O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023); - OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS; - A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS; - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA; - A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO; - MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; - NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

KM



Compartimento motor




Foto eta coluna



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



3302502


Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.




Painel geral




Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D




Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, AUTOMIAMI COMERCIAL LTDA, declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS - VISTORIA AUTOMOTIVA - EPP e cnpj: 16.382.568/0001-54 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AVENIDA SANTO AMARO - VILA NOVA CONCEIÇÃO - TEL: (11) 25012788



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 09/02/2024 13:55:10, conforme horário oficial de Brasília, por FRANCISCO RONEI DOS SANTOS - VISTORIA AUTOMOTIVA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: WELLINGTON MACIEL VIRGILINO - 439017853
Conferido por: ELAINE CRISTINA MARQUES MILLAN - 292927393