

PLACA: *****
MODELO DO VEÍCULO: I / RAM CLASSIC LARAMIE

CAUTELAR V1 



3559272



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO


EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão®
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3569212
DATA DE VISTORIA:	28/03/2024 12:33:48
MARCA:	RAM
MODELO:	I / RAM CLASSIC LARAMIE
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2023
ANO MODELO:	2023
PLACA:	*****
RENAVAM:	*****
KM:	4222
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA

CONDIÇÃO N. DO CHASSI



13

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO



CONDIÇÃO N. DO MOTOR



12

Pêc. Item

verificados

VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO



CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO



6

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO



IDENTIFICAÇÃO E PLACAS



17

Pêc. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS



HISTÓRICO



36

Pêc. Item

verificados

INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO



CONDIÇÃO DA ESTRUTURA



43

Pêc. Item

verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:	*****
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	*****
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	*****

• CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Veículo vistoriado, você despreocupado!



3569212

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 1 de 6

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN: *****
NO. MOTOR NO VEÍCULO: *****
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: *****

• CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN: *****
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: *****

• CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO CADASTRADA NA BIN

OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS**• CINTOS E VIDROS****• DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**

DIANTEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
DIANTEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

• CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA): GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
VIDRO TRASEIRO (VIGIA): GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

• CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR : ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - BATENTE DA PORTA : ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIA

• CONDIÇÕES DA PLACA

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO**• REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO**

CONSTA RECALL PENDENTE, PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA**• CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA



OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA; - A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA; - OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA; - O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023); - OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS; - A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS; - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA; - A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO; - MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; - NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.




FOTOS

KM



Foto eta coluna




Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas




Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E




Multimidia / Painel Central



Acabamento P.D




Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, AUTOMIAMI COMERCIAL LTDA, declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS - VISTORIA AUTOMOTIVA - EPP e cnpj: 16.382.568/0001-54 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AVENIDA SANTO AMARO - VILA NOVA CONCEIÇÃO - TEL: (11) 25012788



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 28/03/2024 12:33:48, conforme horário oficial de Brasília, por FRANCISCO RONEI DOS SANTOS - VISTORIA AUTOMOTIVA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - 206418383
Conferido por: AMANDA SOARES SENA - 426446057

Veículo vistoriado, você despreocupado!



3569212

WWW.SUPERVISAO.COM

