

PLACA: *****
MODELO DO VEÍCULO: JEEP/COMMANDER OVR T270

CAUTELAR V1 



359/227



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

SuperVisão®
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3597277
DATA DE VISTORIA:	08/04/2024 13:29:14
MARCA:	JEEP
MODELO:	JEEP/COMMANDER OVR T270
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2023
ANO MODELO:	2023
PLACA:	*****
RENAVAM:	*****
KM:	14309
COMBUSTÍVEL:	FLEX

CONDIÇÃO N. DO CHASSI



13

Pkt. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO



CONDIÇÃO N. DO MOTOR



12

Pkt. Item

verificados

VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO



CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO



6

Pkt. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO



IDENTIFICAÇÃO E PLACAS



17

Pkt. Item

verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS



HISTÓRICO



36

Pkt. Item

verificados

INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO



CONDIÇÃO DA ESTRUTURA



43

Pkt. Item

verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS

ALARME

AR QUENTE

BANCO ELÉT. MOTORISTA

ESTEPE

MACACO

RÁDIO

TETO SOLAR

CHAVE TRAVA ESTEPE

Veículo vistoriado, você des preocupado!



3597277

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 1 de 7

VIDROS ELÉTRICOS
 LIMP./LAV. VIDRO TRAS.
 BANCO BI-PARTIDO
 BANCO ELÉT. PASSAG.
 CHAVE DE RODA
 RODAS DE LIGA LEVE
 AR CONDICIONADO
 TRAVAS ELÉTRICAS
 TÉRMICO TRASEIRO
 ANTENA
 BANCO DE COURO
 TAPETES
 TRIÂNGULO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN: *****
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: *****
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: *****

- **CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI**
 DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN: *****
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: *****
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: *****

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**
 DENTRO DOS PADRÕES

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN: *****
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: *****

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**
 OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS

- **CINTOS E VIDROS**

- **DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**

DIANTEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 TRASEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 TRASEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
 DIANTEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

- **CONDICAO DA GRAVACAO DO CHASSI NOS VIDROS**

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA): ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

• CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - BATENTE DA PORTA :	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIA

• CONDIÇÕES DA PLACA

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO**• REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA**• CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA

OBSERVAÇÃO

PARA CONSULTA DE MULTAS E DÉBITOS, ORIENTAMOS A CONSULTAR SITE DO DETRAN E SECRETARIA DA FAZENDA DA UF DO VEÍCULO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA; - A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA; - OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA; - O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023); - OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS; - A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS; - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA; - A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO; - MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; - NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

KM






Foto eta coluna



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas




Trilho Coluna Tras. Dir




CAIXA DE AR DIR.




Painel geral



Acabamento P.E




Multimidia / Painel Central




Acabamento P.D




Banco Traseiro




Pneus/Rodas Diant. Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.




Pneus/Rodas Diant. Direito



3597277

Pneu Estepe



Eu, CAPITAL AUTOMOVEIS LTDA, declaro ter recebido o seguinte da: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 30.316.956/0001-68 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Setor SCIA Q14 CJ13 - ZONA INDUSTRIAL - TEL: (61) 98274-0991



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 08/04/2024 13:29:14, conforme horário oficial de Brasília, por RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO - 3612700 MA
Conferido por: CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO - 3612700 MA