

PLACA: *****

MODELO DO VEÍCULO: DISC SPT P250FF SE RD

CAUTELAR **V1**



377142



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO



EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

SuperVisão®
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3717147
DATA DE VISTORIA:	22/05/2024 10:24:54
MARCA:	LAND ROVER
MODELO:	DISC SPT P250FF SE RD
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2020
ANO MODELO:	2020
PLACA:	*****
RENAVAM:	*****
KM:	66973
COMBUSTÍVEL:	FLEX

RESUMO DE STATUS

CONDIÇÃO N. DO CHASSI	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO
CONDIÇÃO N. DO MOTOR	VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO
CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO
IDENTIFICAÇÃO E PLACAS	VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS
HISTÓRICO	INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO
CONDIÇÃO DA ESTRUTURA	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO
DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
RETROVISORES ELÉTRICOS
ALARME
AR QUENTE
ESTEPE
MACACO
RÁDIO
TETO SOLAR

CHAVE TRAVA ESTEPE

VIDROS ELÉTRICOS

ANTENA ELÉTRICA

BANCO BI-PARTIDO

CHAVE DE RODA

PILOTO AUTOMÁTICO

RODAS DE LIGA LEVE

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

BANCO DE COURO

COMP. DE BORDO

TAPETES

TRIÂNGULO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:

NO. CHASSI NO VEÍCULO:

NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

• CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN:

NO. MOTOR NO VEÍCULO:

NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

• CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN:

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

• CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO CADASTRADA NA BIN

OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS
• CINTOS E VIDROS
• DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO ESQUERDO:

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO ESQUERDO:

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO DIREITO:

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

DIANTEIRO DIREITO:

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

• CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA):

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

• **CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA**

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - BATENTE DA PORTA :	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIA

• **CONDIÇÕES DA PLACA**

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO

• **REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA

• **CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA; - A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA; - OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA; - O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023); - OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS; - A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS; - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA; - A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO; - MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; - NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.




FOTOS

KM




Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas




3717147

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISAO.COM




Trilho Coluna Tras. Dir




CAIXA DE AR DIR.




Painel geral




Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D



Banco Traseiro




Pneus/Rodas Diant. Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



